



Provincia di LECCO  
**COMUNE DI NIBIONNO**



# PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

# PGT 2010

# PIANO DEI SERVIZI

*Data:*  
Aprile 2010

*Agg.:*  
Febbraio 2011

*Scala:*

*Elaborato:*  
**PdS R3a**

## SCHEDATURA DEI SERVIZI PROPRIETA' COMUNALI

a seguito controdeduzioni alle osservazioni

*Sindaco:*  
**Angelo NEGRI**

*Segretario:* Dott.ssa Raffaella VOLPEZ  
*Gestione del Territorio:* Arch. Elena MOLteni

*Progettista:*  
**Arch. Luigi CONFALONIERI**

via Dei Mille, 4/e - 23891 BARZANO' (Lc)  
tel/fax 039/2310787  
E.mail: luigi@arch-confalonieri.191.it

*Collaboratori:* Geom. Luana GUALIVA  
Arch. Marco BRAMATI



*Adozione:* Delibera di C.C. n°29 del 17/09/2010  
*Pubblicazione:* BURL n°40 del 06/10/2010  
*Parere di compatibilità con il P.T.C.P. Lecco:* Delibera n°27 del 01/02/2011

*Parere di compatibilità con il PTR:* Delibera n° IX/1272 del 01/02/2011  
*Parere di compatibilità con il PTC PRVL :* Prot. n° 800 del 16/02/2011  
*Approvazione:*

AREA SP1- Scuola dell'Infanzia  
Cibrone: Via Don L. Fumagalli  
scala 1:1.000

1.1




Foto "A"




Foto "B"



		IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO	
NOME DELLA STRUTTURA		Scuola Dell'Infanzia	
LOCALIZZAZIONE		Cibrone: Via Don L. Fumagalli	
CATEGORIA		SP1 - Servizi per istruzione di primo ciclo	
TIPOLOGIA		SP1.1	
PROPRIETA'		Comunale	
ENTE GESTIONALE			
		DATI DESCRITTIVI	
TIPOLOGIA EDILIZIA		Edificio scolastico	
ANNO DI COSTRUZIONE		1997	
MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI INTERVENTI PROGRAMMATI			
		DATI PLANIVOLUMETRICI	
SUPERFICIE FONDIARIA	mq.	5459	
SUPERFICIE COPERTA	mq.	650	
SUP. LORDA DI PAVIMENTO	mq.	575 Piano Terra	145 Piano Seminterrato
SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA	mq.	4809	
PIANI FUORI TERRA	n°	1	
VANI PER SERVIZIO SVOLTO	n°	3	
VANI ACCESSORI	n°		
FUNZIONI COMPRESENTI	n°		
CARATTERI COSTRUTTIVI			
		QUALITA' DEL SERVIZIO	
STATO DI CONSERVAZIONE	livello	Buono	
STATO MANUTENZIONE AREE PERT.	livello	Buono	
DOTAZIONE DI VERDE	mq.	4014	
	tipologia	Giardino	
		FRUIBILITA'	
UTENZA	n°	56	
RAPPORTO UTENZA/VANI	n°/v	19	
RAPPORTO UTENZA/SLP	n°/mq.	10,2	
RAPPORTO UTENZA/SF	n°/mq.	97,5	
FRUIBILITA' COMPLESSIVA	giudizio	Buona	
		CONNESSIONI	
BARRIERE ARCHITETTONICHE		Edificio a norma	
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area)	mq.	167	
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze)	mq.		
TRASPORTO PUBBLICO	di linea		
	scolastico	x	
PEDONALE		x	
CICLABILE			
VIARIA		x	
CONTESTO URBANO		Contermine al centro storico - località Cibrone	
ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA		Ottima	
		NOTE GENERALI	
CRITICITA' / GIUDIZIO		Incrementare la piantumazione	

ANALISI

AREA SP1 - Scuola Elementare e Palestra  
Nibionno: Via della Conciliazione  
scala 1:1.000

1.2




Foto "A"





Foto "B"



		IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO	
NOME DELLA STRUTTURA		Scuola Elementare	
LOCALIZZAZIONE		Via Della Conciliazione	
CATEGORIA		SP1 - Servizi per istruzione di primo ciclo	
TIPOLOGIA		SP1.2	
PROPRIETA'		Comunale	
ENTE GESTIONALE			
		DATI DESCRITTIVI	
TIPOLOGIA EDILIZIA		Edificio scolastico	
ANNO DI COSTRUZIONE		1975-1979	
MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI		2001	
INTERVENTI PROGRAMMATI			
		DATI PLANIVOLUMETRICI	
SUPERFICIE FONDIARIA	mq.	8911	
SUPERFICIE COPERTA	mq.	1550	
SUP. LORDA DI PAVIMENTO	mq.	1550	Piano Terra 125 Piano Seminterrato
SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA	mq.	6786	
PIANI FUORI TERRA	n°	1	
VANI PER SERVIZIO SVOLTO	n°	10	
VANI ACCESSORI	n°		
FUNZIONI COMPRESENTI	n°		
CARATTERI COSTRUTTIVI			
		QUALITA' DEL SERVIZIO	
STATO DI CONSERVAZIONE	livello	Buono	
STATO MANUTENZIONE AREE PERT.	livello	Buono	
DOTAZIONE DI VERDE	mq.	5618	
	tipologia	giardino piantumato	
		FRUIBILITA'	
UTENZA	n°	154	
RAPPORTO UTENZA/VANI	n°/v	15,4	
RAPPORTO UTENZA/SLP	n°/mq.	10,06	
RAPPORTO UTENZA/SF	n°/mq.	0,006	
FRUIBILITA' COMPLESSIVA	giudizio	Buona	
		CONNESSIONI	
BARRIERE ARCHITETTONICHE		Edificio a norma	
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area)	mq.	117	
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze)		790	
TRASPORTO PUBBLICO	di linea		
	scolastico	x	
PEDONALE		x	
CICLABILE			
VIARIA		x	
CONTESTO URBANO		Località Nibionno	
ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA		Buona	
		NOTE GENERALI	
CRITICITA' / GIUDIZIO		Da potenziare: pedonalizzazione aree esterne parcheggi	

ANALISI

AREA SP1 - Palestra  
Nibionno: Via della Conciliazione  
scala 1:1.000

1.2a




Foto "A"





Foto "B"



		IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO	
		NOME DELLA STRUTTURA	
LOCALIZZAZIONE		Via Della Conciliazione	
CATEGORIA		SP1 - Servizi per istruzione di primo ciclo	
TIPOLOGIA		SP1.2a	
PROPRIETA'		Comunale	
ENTE GESTIONALE			
		DATI DESCRITTIVI	
TIPOLOGIA EDILIZIA		Palestra della scuola Elementare	
ANNO DI COSTRUZIONE		2000	
MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI INTERVENTI PROGRAMMATI			
		DATI PLANIVOLUMETRICI	
SUPERFICIE FONDIARIA	mq.	8911	
SUPERFICIE COPERTA	mq.	575	
SUP. LORDA DI PAVIMENTO	mq.	575	
SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA	mq.	6786	
PIANI FUORI TERRA	n°	1	
VANI PER SERVIZIO SVOLTO	n°	1	
VANI ACCESSORI	n°		
FUNZIONI COMPRESENTI	n°		
CARATTERI COSTRUTTIVI			
		QUALITA' DEL SERVIZIO	
STATO DI CONSERVAZIONE	livello	Buono	
STATO MANUTENZIONE AREE PERT.	livello	Buono	
DOTAZIONE DI VERDE	mq.	5618	
	tipologia	giardino piantumato	
		FRUIBILITA'	
UTENZA	n°		
RAPPORTO UTENZA/VANI	n°/mq.		
RAPPORTO UTENZA/SLP	n°/mq.		
RAPPORTO UTENZA/SF	n°/mq.		
FRUIBILITA' COMPLESSIVA	giudizio		
		CONNESSIONI	
BARRIERE ARCHITETTONICHE		Edificio a norma	
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area)	mq.		
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze)		907	
TRASPORTO PUBBLICO	di linea		
	scolastico	x	
PEDONALE		x	
CICLABILE			
VIARIA		x	
CONTESTO URBANO		Località Nibionno	
ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA		Buona	
		NOTE GENERALI	
CRITICITA' / GIUDIZIO		Da potenziare: pedonalizzazione aree esterne parcheggi	

ANALISI



ANALISI	IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO			
	NOME DELLA STRUTTURA	Attrezzature Socio Sanitarie, Biblioteca, Alloggi per Anziani		
	LOCALIZZAZIONE	Tabiago: Via Fiume		
	CATEGORIA	SP2 - Servizi pubblici di interesse comune		
	TIPOLOGIA	SP2.1		
	PROPRIETA'	Comunale		
	ENTE GESTIONALE			
	DATI DESCRITTIVI			
	TIPOLOGIA EDILIZIA	Edifici testimoniali pluripiano nel N.A.F.		
	ANNO DI COSTRUZIONE			
	MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI	1996-1999		
	INTERVENTI PROGRAMMATI			
	DATI PLANIVOLUMETRICI			
	SUPERFICIE FONDIARIA	mq.	345	
	SUPERFICIE COPERTA	mq.	345	
	SUP. LORDA DI PAVIMENTO	mq.	753	
	SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA	mq.	126 in quota parte cortile interno	
	PIANI FUORI TERRA	n°	2 e 3	
	VANI PER SERVIZIO SVOLTO	n°	Bibl. mq. 239 - Amb. mq. 98 - Alloggi mq. 316	
	VANI ACCESSORI	n°		
	FUNZIONI COMPRESENTI	n°	3	
CARATTERI COSTRUTTIVI				
QUALITA' DEL SERVIZIO				
STATO DI CONSERVAZIONE	livello	Buono		
STATO MANUTENZIONE AREE PERT.	livello	Buono		
DOTAZIONE DI VERDE	mq. tipologia			
FRUIBILITA'				
UTENZA	n°			
RAPPORTO UTENZA/VANI	n°/mq.			
RAPPORTO UTENZA/SLP	n°/mq.			
RAPPORTO UTENZA/SF	n°/mq.			
FRUIBILITA' COMPLESSIVA	giudizio	Discreta		
CONNESSIONI				
BARRIERE ARCHITETTONICHE	Da adeguare			
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area)	mq.			
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze)	mq.	77		
TRASPORTO PUBBLICO	di linea	x		
	scolastico	x		
PEDONALE	x			
CICLABILE				
VIARIA				
CONTESTO URBANO	Nucleo di Antica Formazione			
ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA	Discreta			
NOTE GENERALI				
CRITICITA' / GIUDIZIO				

AREA SP2 - Palazzo Municipale  
Nibionno: Piazza Caduti  
scala 1:1.000

2.2




Foto "A"




Foto "B"



		IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO	
NOME DELLA STRUTTURA		Municipio	
LOCALIZZAZIONE		Tabiago: Piazza Caduti	
CATEGORIA		SP2 - Servizi pubblici di interesse comune	
TIPOLOGIA		SP2.2	
PROPRIETA'		Comunale	
ENTE GESTIONALE			
		DATI DESCRITTIVI	
TIPOLOGIA EDILIZIA		Edificio pluripiano	
ANNO DI COSTRUZIONE			
MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI		2002/2003	
INTERVENTI PROGRAMMATI			
		DATI PLANIVOLUMETRICI	
SUPERFICIE FONDIARIA	mq.	1053	
SUPERFICIE COPERTA	mq.	360	
SUP. LORDA DI PAVIMENTO	mq.	947	
SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA	mq.	693	
PIANI FUORI TERRA	n°	2 + parte mansardata	
VANI PER SERVIZIO SVOLTO	n°	10	
VANI ACCESSORI	n°	2	
FUNZIONI COMPRESENTI	n°		
CARATTERI COSTRUTTIVI			
		QUALITA' DEL SERVIZIO	
STATO DI CONSERVAZIONE	livello	Buono	
STATO MANUTENZIONE AREE PERT.	livello	Buono	
DOTAZIONE DI VERDE	mq. tipologia	Giardino alberato	
		FRUIBILITA'	
UTENZA	n°		
RAPPORTO UTENZA/VANI	n°/mq.		
RAPPORTO UTENZA/SLP	n°/mq.		
RAPPORTO UTENZA/SF	n°/mq.		
FRUIBILITA' COMPLESSIVA	giudizio	Buona	
		CONNESSIONI	
BARRIERE ARCHITETTONICHE		Edificio a norma	
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area)	mq.	571	
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze)	mq.	459	
TRASPORTO PUBBLICO	di linea scolastico	x x	
PEDONALE			
CICLABILE			
VIARIA			
CONTESTO URBANO		Contermine al Centro Storico	
ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA		Ottima	
		NOTE GENERALI	
CRITICITA' / GIUDIZIO			

ANALISI

Foto "A"




Foto "B"



AREA SP2 - UFFICIO POSTA LE E SALA CIVICA  
Nibionno: Via J.F. Kennedy  
scala 1:1.000

2.3



ANALISI	IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO			
	NOME DELLA STRUTTURA	Ufficio Postale e Sala Civica		
	LOCALIZZAZIONE	Tabiago: Via J.F. Kennedy		
	CATEGORIA	SP2 - Servizi pubblici di interesse comune		
	TIPOLOGIA	SP2.3		
	PROPRIETA'	Comunale		
	ENTE GESTIONALE			
	DATI DESCRITTIVI			
	TIPOLOGIA EDILIZIA	Ex edificio scolastico		
	ANNO DI COSTRUZIONE			
	MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI			
	INTERVENTI PROGRAMMATI			
	DATI PLANIVOLUMETRICI			
	SUPERFICIE FONDIARIA	mq.	3536	
	SUPERFICIE COPERTA	mq.	990	
	SUP. LORDA DI PAVIMENTO	mq.	915 Piano Terra	65 Piano interrato
	SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA	mq.	2546	
	PIANI FUORI TERRA	n°	1	
	VANI PER SERVIZIO SVOLTO	n°		
	VANI ACCESSORI	n°		
	FUNZIONI COMPRESENTI	n°	2	
CARATTERI COSTRUTTIVI				
QUALITA' DEL SERVIZIO				
STATO DI CONSERVAZIONE	livello	Buono		
STATO MANUTENZIONE AREE PERT.	livello	Buono		
DOTAZIONE DI VERDE	mq.	1415		
	tipologia	Giardino alberato		
FRUIBILITA'				
UTENZA	n°			
RAPPORTO UTENZA/VANI	n°/mq.			
RAPPORTO UTENZA/SLP	n°/mq.			
RAPPORTO UTENZA/SF	n°/mq.			
FRUIBILITA' COMPLESSIVA	giudizio	Buona		
CONNESSIONI				
BARRIERE ARCHITETTONICHE	Edificio a norma			
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area)	mq.			
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze)		1478		
TRASPORTO PUBBLICO	di linea	x	entro 100 mt	
	scolasti			
PEDONALE				
CICLABILE				
VIARIA				
CONTESTO URBANO	Località Tabiago			
ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA	Buona			
NOTE GENERALI				
CRITICITA' / GIUDIZIO	I parcheggi risultano insufficienti nei momenti di mercato ed uso della vicina palestra			

AREA SP2 - Piazza Pedonale  
Nibionno: Via Giuseppe Parini  
scala 1:2.000

2.4





Foto "A"



Foto "B"



ANALISI	<b>IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO</b>		
	NOME DELLA STRUTTURA	Piazza Pedonale	
	LOCALIZZAZIONE	Nibionno: Via Giuseppe Parini	
	CATEGORIA	SP2 - Servizi pubblici di interesse comune	
	TIPOLOGIA	SP2.4	
	PROPRIETA'	Comunale	
	ENTE GESTIONALE		
	<b>DATI DESCRITTIVI</b>		
	TIPOLOGIA EDILIZIA	Luogo ludico e per manifestazioni pubbliche	
	ANNO DI COSTRUZIONE		
	MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI		
	INTERVENTI PROGRAMMATI	Riqualificazione in ambito di PII adottato	
	<b>DATI PLANIVOLUMETRICI</b>		
	SUPERFICIE FONDIARIA	mq.	2715
	SUPERFICIE COPERTA	mq.	
	SUP. LORDA DI PAVIMENTO	mq.	
	SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA	mq.	
	PIANI FUORI TERRA	n°	
	VANI PER SERVIZIO SVOLTO	n°	
	VANI ACCESSORI	n°	
	FUNZIONI COMPRESI	n°	
	CARATTERI COSTRUTTIVI		
	<b>QUALITA' DEL SERVIZIO</b>		
	STATO DI CONSERVAZIONE	livello	Buono
	STATO MANUTENZIONE AREE PERT.	livello	Buono
	DOTAZIONE DI VERDE	mq. tipologia	
<b>FRUIBILITA'</b>			
UTENZA	n°		
RAPPORTO UTENZA/VANI	n°/mq.		
RAPPORTO UTENZA/SLP	n°/mq.		
RAPPORTO UTENZA/SF	n°/mq.		
FRUIBILITA' COMPLESSIVA	giudizio	Buona	
<b>CONNESSIONI</b>			
BARRIERE ARCHITETTONICHE		A norma	
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area)	mq.	1078	
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze)			
TRASPORTO PUBBLICO	di linea scolast.	x	
PEDONALE		x	
CICLABILE		x	
VIARIA			
CONTESTO URBANO		Nibionno	
ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA		Buona	
<b>NOTE GENERALI</b>			
CRITICITA' / GIUDIZIO			

AREA SP2 - AMBULATORI - CENTRO ANZIANI -  
 SALA CIVICA - ALLOGGI ALER - ASSOCIAZIONI  
 Nibionno: P.zza Martiri  
 scala 1:1.000

2.5



Foto "A"



Foto "B"



Foto "D"



Foto "F"




Foto "C"



Foto "E"



ANALISI	<b>IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO</b>			
	NOME DELLA STRUTTURA	Ambulatori, Sala Civica, Sale Associazioni e Alloggi per Anziani		
	LOCALIZZAZIONE	Nibionno: Piazza Martiri		
	CATEGORIA	SP2 - Servizi pubblici di interesse comune		
	TIPOLOGIA	SP2.5		
	PROPRIETA'	Comunale		
	ENTE GESTIONALE			
	<b>DATI DESCRITTIVI</b>			
	TIPOLOGIA EDILIZIA	Edifici testimoniali pluripiano nel N.A.F.		
	ANNO DI COSTRUZIONE			
	MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI	1990/1993		
	INTERVENTI PROGRAMMATI			
	<b>DATI PLANIVOLUMETRICI</b>			
	SUPERFICIE FONDIARIA	mq.	1760	
	SUPERFICIE COPERTA	mq.	585	
	SUP. LORDA DI PAVIMENTO	mq.	585	
	SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA	mq.	1175	
	PIANI FUORI TERRA	n°	PT e 1 per le funzioni pubbliche	
	VANI PER SERVIZIO SVOLTO	n°		
	VANI ACCESSORI	n°		
	FUNZIONI COMPRESENTI	n°	5 comprensiva di quella residenziale ai piani 1 e 2	
	CARATTERI COSTRUTTIVI			
	<b>QUALITA' DEL SERVIZIO</b>			
	STATO DI CONSERVAZIONE	livello	Buono	
	STATO MANUTENZIONE AREE PERT.	livello	Buono	
	DOTAZIONE DI VERDE	mq. tipologia		
<b>FRUIBILITA'</b>				
UTENZA	n°			
RAPPORTO UTENZA/VANI	n°/mq.			
RAPPORTO UTENZA/SLP	n°/mq.			
RAPPORTO UTENZA/SF	n°/mq.			
FRUIBILITA' COMPLESSIVA	giudizio			
<b>CONNESSIONI</b>				
BARRIERE ARCHITETTONICHE	Edifici a norma			
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area)	mq.			
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze)	mq.	869		
TRASPORTO PUBBLICO	di linea scolast.			
PEDONALE		x		
CICLABILE				
VIARIA		x		
CONTESTO URBANO		Nucleo di Antica Formazione		
ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA				
<b>NOTE GENERALI</b>				
CRITICITA' / GIUDIZIO				




Foto "A"




Foto "B"



ANALISI	IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO			
	NOME DELLA STRUTTURA	Polo Sociale Integrato		
	LOCALIZZAZIONE	Gaggio: Via Molino Nuovo		
	CATEGORIA	SP2 - Servizi pubblici di interesse comune		
	TIPOLOGIA	SP2.6		
	PROPRIETA'	Comunale		
	ENTE GESTIONALE			
	DATI DESCRITTIVI			
	TIPOLOGIA EDILIZIA	Edifici pluripiano		
	ANNO DI COSTRUZIONE	1900		
	MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI	1997/1999		
	INTERVENTI PROGRAMMATI	Riedificazione corpo a 3 piani		
	DATI PLANIVOLUMETRICI			
	SUPERFICIE FONDIARIA	mq.	1242	
	SUPERFICIE COPERTA	mq.	547	
	SUP. LORDA DI PAVIMENTO	mq.	1098 Fuori Terra	93 interrato
	SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA	mq.	695	
	PIANI FUORI TERRA	n°	2 e 3	
	VANI PER SERVIZIO SVOLTO	n°		
	VANI ACCESSORI	n°		
	FUNZIONI COMPRESI	n°		
	CARATTERI COSTRUTTIVI			
	QUALITA' DEL SERVIZIO			
	STATO DI CONSERVAZIONE	livello	Buono	
	STATO MANUTENZIONE AREE PERT.	livello	Buono	
	DOTAZIONE DI VERDE	mq. tipologia		
	FRUIBILITA'			
UTENZA	n°			
RAPPORTO UTENZA/VANI	n°/mq.			
RAPPORTO UTENZA/SLP	n°/mq.			
RAPPORTO UTENZA/SF	n°/mq.			
FRUIBILITA' COMPLESSIVA	giudizio	Buona		
CONNESSIONI				
BARRIERE ARCHITETTONICHE		Edifici a norma		
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area)	mq.	564		
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze)		1459		
TRASPORTO PUBBLICO	di linea scolast.			
PEDONALE		x		
CICLABILE		x		
VIARIA		x		
CONTESTO URBANO		Località Gaggio		
ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA		Buona		
NOTE GENERALI				
CRITICITA' / GIUDIZIO				

AREA SP2- AREA PER STRUTTURA USO MAGAZZINO in previsione  
Nibionno: Via Cadorna  
scala 1:1.000

2.7



ANALISI	<b>IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO</b>		
	NOME DELLA STRUTTURA	Magazzino	
	LOCALIZZAZIONE	Nibionno: Via Cadorna	
	CATEGORIA	SP2 - Servizi pubblici di interesse comune	
	TIPOLOGIA	SP2.7	
	PROPRIETA'	Comunale	
	ENTE GESTIONALE		
	<b>DATI DESCRITTIVI</b>		
	TIPOLOGIA EDILIZIA	Produttiva	
	ANNO DI COSTRUZIONE	In corso di realizzazione	
	MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI		
	INTERVENTI PROGRAMMATI		
	<b>DATI PLANIVOLUMETRICI</b>		
	SUPERFICIE FONDIARIA	mq.	2035
	SUPERFICIE COPERTA	mq.	597
	SUP. LORDA DI PAVIMENTO	mq.	597
	SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA	mq.	1438
	PIANI FUORI TERRA	n°	1
	VANI PER SERVIZIO SVOLTO	n°	
	VANI ACCESSORI	n°	
	FUNZIONI COMPRESENTI	n°	
CARATTERI COSTRUTTIVI			
<b>QUALITA' DEL SERVIZIO</b>			
STATO DI CONSERVAZIONE	livello		
STATO MANUTENZIONE AREE PERT.	livello		
DOTAZIONE DI VERDE	mq. tipologia		
<b>FRUIBILITA'</b>			
UTENZA	n°		
RAPPORTO UTENZA/VANI	n°/mq.		
RAPPORTO UTENZA/SLP	n°/mq.		
RAPPORTO UTENZA/SF	n°/mq.		
FRUIBILITA' COMPLESSIVA	giudizio	Buona	
<b>CONNESSIONI</b>			
BARRIERE ARCHITETTONICHE	Edificio a norma		
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area)	mq.	2172	
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze)			
TRASPORTO PUBBLICO	di linea scolast.		
PEDONALE			
CICLABILE			
VIARIA			
CONTESTO URBANO			
ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA	Buona		
<b>NOTE GENERALI</b>			
CRITICITA' / GIUDIZIO			

Foto "A"




Foto "B"



AREA SP3 - Centro Sportivo  
Nibionno: Via J.F. Kennedy  
scala 1:1.000

3.1




Foto "D"





Foto "C"



ANALISI	IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO		
	NOME DELLA STRUTTURA	Centro Sportivo	
	LOCALIZZAZIONE	Tabiago: Via J.F. Kennedy	
	CATEGORIA	SP3 - Servizi per lo sport	
	TIPOLOGIA	SP3.1	
	PROPRIETA'	Comunale	
	ENTE GESTIONALE		
	DATI DESCRITTIVI		
	TIPOLOGIA EDILIZIA	Palestra	
	ANNO DI COSTRUZIONE		
	MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI		
	INTERVENTI PROGRAMMATI		
	DATI PLANIVOLUMETRICI		
	SUPERFICIE FONDIARIA	mq.	7448
	SUPERFICIE COPERTA	mq.	1440
	SUP. LORDA DI PAVIMENTO	mq.	1600
	SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA	mq.	6008
	PIANI FUORI TERRA	n°	1
	VANI PER SERVIZIO SVOLTO	n°	
	VANI ACCESSORI	n°	
	FUNZIONI COMPRESENTI	n°	2 (Palestra e Bar)
	CARATTERI COSTRUTTIVI		
	QUALITA' DEL SERVIZIO		
	STATO DI CONSERVAZIONE	livello	Buono
	STATO MANUTENZIONE AREE PERT.	livello	Buono
	DOTAZIONE DI VERDE	mq. tipologia	
	FRUIBILITA'		
UTENZA	n°		
RAPPORTO UTENZA/VANI	n°/mq.		
RAPPORTO UTENZA/SLP	n°/mq.		
RAPPORTO UTENZA/SF	n°/mq.		
FRUIBILITA' COMPLESSIVA	giudizio	Buona	
CONNESSIONI			
BARRIERE ARCHITETTONICHE	Edificio a norma		
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area)	mq.		
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze)	mq.	1019	
TRASPORTO PUBBLICO	di linea scolast.	x a meno di mt. 150	
PEDONALE		x	
CICLABILE		x	
VIARIA		x	
CONTESTO URBANO	Località Tabiago		
ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA	Buona		
NOTE GENERALI			
CRITICITA' / GIUDIZIO			

AREA SP3 - Campo di Calcio  
Gaggio: Via Molino Nuovo  
scala 1:2.000

3.2



Foto "A"



Foto "B"



ANALISI	<b>IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO</b>			
	NOME DELLA STRUTTURA	Centro Sportivo		
	LOCALIZZAZIONE	Gaggio: Via Molino Nuovo - Via Gaggio		
	CATEGORIA	SP3 - Servizi per lo sport		
	TIPOLOGIA	SP3.2		
	PROPRIETA'	Comunale		
	ENTE GESTIONALE			
	<b>DATI DESCRITTIVI</b>			
	TIPOLOGIA EDILIZIA	Spogliatoi e accessori per servizi sportivi		
	ANNO DI COSTRUZIONE			
	MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI			
	INTERVENTI PROGRAMMATI			
	<b>DATI PLANIVOLUMETRICI</b>			
	SUPERFICIE FONDIARIA	mq.	22295	
	SUPERFICIE COPERTA	mq.	807	
	SUP. LORDA DI PAVIMENTO	mq.	807	
	SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA	mq.	21488	
	PIANI FUORI TERRA	n°	1	
	VANI PER SERVIZIO SVOLTO	n°		
	VANI ACCESSORI	n°		
	FUNZIONI COMPRESENTI	n°	1	
	CARATTERI COSTRUTTIVI			
	<b>QUALITA' DEL SERVIZIO</b>			
	STATO DI CONSERVAZIONE	livello	Buono	
	STATO MANUTENZIONE AREE PERT.	livello	Buono	
	DOTAZIONE DI VERDE	mq. tipologia		
	<b>FRUIBILITA'</b>			
UTENZA	n°			
RAPPORTO UTENZA/VANI	n°/mq.			
RAPPORTO UTENZA/SLP	n°/mq.			
RAPPORTO UTENZA/SF	n°/mq.			
FRUIBILITA' COMPLESSIVA	giudizio	Buona		
<b>CONNESSIONI</b>				
BARRIERE ARCHITETTONICHE				
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area)	mq.	1961		
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze)	mq.	466		
TRASPORTO PUBBLICO	di linea	x	nei pressi	
	scolast.	x		
PEDONALE		x		
CICLABILE		x		
VIARIA		x		
CONTESTO URBANO		Località Gaggio		
ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA		Ottima		
<b>NOTE GENERALI</b>				
CRITICITA' / GIUDIZIO				

AREA SP3 - Centro Natatorio  
Gaggio: Via Gaggio  
scala 1:2.000

3.3




Foto "A"





Foto "B"



Foto "D"



Foto "C"



		IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO	
		NOME DELLA STRUTTURA	
LOCALIZZAZIONE		Gaggio: Via Gaggio	
CATEGORIA		SP3 - Servizi per lo sport	
TIPOLOGIA		SP3.3	
PROPRIETA'		Comunale	
ENTE GESTIONALE			
		DATI DESCRITTIVI	
TIPOLOGIA EDILIZIA		Centro Sportivo - Piscine	
ANNO DI COSTRUZIONE		2001/2002	
MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI			
INTERVENTI PROGRAMMATI			
		DATI PLANIVOLUMETRICI	
SUPERFICIE FONDIARIA	mq.	20233	
SUPERFICIE COPERTA	mq.	3725	
SUP. LORDA DI PAVIMENTO	mq.	2029 Piano Rialzato	3107 Piano seminterrato
SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA	mq.	16508	
PIANI FUORI TERRA	n°	1	
VANI PER SERVIZIO SVOLTO	n°		
VANI ACCESSORI	n°		
FUNZIONI COMPRESENTI	n°	2	Piscina e Fitness
CARATTERI COSTRUTTIVI			
		QUALITA' DEL SERVIZIO	
STATO DI CONSERVAZIONE	livello	Buono	
STATO MANUTENZIONE AREE PERT.	livello	Buono	
DOTAZIONE DI VERDE	mq.	4890	
	tipologia	Area boscata	
		FRUIBILITA'	
UTENZA	n°		
RAPPORTO UTENZA/VANI	n°/mq.		
RAPPORTO UTENZA/SLP	n°/mq.		
RAPPORTO UTENZA/SF	n°/mq.		
FRUIBILITA' COMPLESSIVA	giudizio	Buona	
		CONNESSIONI	
BARRIERE ARCHITETTONICHE		Edificio a norma	
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area)	mq.	6637	
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze)	mq.		
TRASPORTO PUBBLICO	di linea	x	nei pressi
	scolast.	x	
PEDONALE		x	
CICLABILE		x	
VIARIA		x	
CONTESTO URBANO		Località Gaggio	
ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA		Buona	
		NOTE GENERALI	
CRITICITA' / GIUDIZIO			

AREA SP4 - AREA VERDE BOSCATO  
Cibrone: Via A.Conti  
scala 1:1.000

4.1




Foto "A"



ANALISI	IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO		
	NOME DELLA STRUTTURA	AREA VERDE BOSCATO	
	LOCALIZZAZIONE	Cibrone: Via A. Conti	
	CATEGORIA	SP4 - Spazi per parchi urbani, giardini pubblici e verde d'arredo	
	TIPOLOGIA	SP4.1	
	PROPRIETA'	Comunale	
	ENTE GESTIONALE		
	DATI DESCRITTIVI		
	TIPOLOGIA EDILIZIA	-	
	ANNO DI COSTRUZIONE		
	MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI		
	INTERVENTI PROGRAMMATI		
	DATI PLANIVOLUMETRICI		
	SUPERFICIE FONDIARIA	mq.	1279
	SUPERFICIE COPERTA	mq.	
	SUP. LORDA DI PAVIMENTO	mq.	
	SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA	mq.	
	PIANI FUORI TERRA	n°	
	VANI PER SERVIZIO SVOLTO	n°	
	VANI ACCESSORI	n°	
	FUNZIONI COMPRESI	n°	
CARATTERI COSTRUTTIVI			
QUALITA' DEL SERVIZIO			
STATO DI CONSERVAZIONE	livello		
STATO MANUTENZIONE AREE PERT.	livello		
DOTAZIONE DI VERDE	mq.	1279	
	tipologia	Area boscata	
FRUIBILITA'			
UTENZA	n°		
RAPPORTO UTENZA/VANI	n°/mq.		
RAPPORTO UTENZA/SLP	n°/mq.		
RAPPORTO UTENZA/SF	n°/mq.		
FRUIBILITA' COMPLESSIVA	giudizio		
CONNESSIONI			
BARRIERE ARCHITETTONICHE			
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area)	mq.		
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze)			
TRASPORTO PUBBLICO	di linea	x	
	scolast.	x	
PEDONALE			
CICLABILE			
VIARIA			
CONTESTO URBANO	Contermine al N.A.F. - località Cibrone		
ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA			
NOTE GENERALI			
CRITICITA' / GIUDIZIO			

Foto "A"





Foto "B"




AREA SP4 - GIARDINO PUBBLICO ATTREZZATO

Cibrone: Via A. Conti

scala 1:1.000

4.2



ANALISI	IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO		
	NOME DELLA STRUTTURA	Giardino pubblico attrezzato	
	LOCALIZZAZIONE	via A. Conti	
	CATEGORIA	SP4 - Spazi per parchi urbani, giardini pubblici e verde d'arredo	
	TIPOLOGIA	SP4.2	
	PROPRIETA'	Comunale	
	ENTE GESTIONALE		
	DATI DESCRITTIVI		
	TIPOLOGIA EDILIZIA		
	ANNO DI COSTRUZIONE		
	MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI		
	INTERVENTI PROGRAMMATI		
	DATI PLANIVOLUMETRICI		
	SUPERFICIE FONDIARIA	mq.	577
	SUPERFICIE COPERTA	mq.	
	SUP. LORDA DI PAVIMENTO	mq.	
	SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA	mq.	
	PIANI FUORI TERRA	n°	
	VANI PER SERVIZIO SVOLTO	n°	
	VANI ACCESSORI	n°	
	FUNZIONI COMPRESI	n°	
	CARATTERI COSTRUTTIVI		
	QUALITA' DEL SERVIZIO		
	STATO DI CONSERVAZIONE	livello	Buono
	STATO MANUTENZIONE AREE PERT.	livello	Buono
	DOTAZIONE DI VERDE	mq. tipologia	Area piantumata con gioco bimbi
FRUIBILITA'			
UTENZA	n°		
RAPPORTO UTENZA/VANI	n°/mq.		
RAPPORTO UTENZA/SLP	n°/mq.		
RAPPORTO UTENZA/SF	n°/mq.		
FRUIBILITA' COMPLESSIVA	giudizio	Ottima	
CONNESSIONI			
BARRIERE ARCHITETTONICHE			
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area)	mq.	514	
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze)			
TRASPORTO PUBBLICO	di linea	x	
	scolast.	x	
PEDONALE		x	
CICLABILE		x	
VIARIA		x	
CONTESTO URBANO	Località Cibrone		
ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA	Buona		
NOTE GENERALI			
CRITICITA' / GIUDIZIO			

AREA SP4 - AREA VERDE "Fonte di Tartavalle"  
Tabiagio: Via Italia Libera  
scala 1:1.000

4.3




Foto "A"




Foto "B"



Foto "C"





Foto "D"



ANALISI	IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO		
	NOME DELLA STRUTTURA	Area Verde "Fonte di Tartavalle"	
	LOCALIZZAZIONE	Tabiago: Via Italia Libera	
	CATEGORIA	SP4 - Spazi per parchi urbani, giardini pubblici e verde d'arredo	
	TIPOLOGIA	SP4.3	
	PROPRIETA'	Comunale	
	ENTE GESTIONALE		
	DATI DESCRITTIVI		
	TIPOLOGIA EDILIZIA		
	ANNO DI COSTRUZIONE		
	MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI		
	INTERVENTI PROGRAMMATI		
	DATI PLANIVOLUMETRICI		
	SUPERFICIE FONDIARIA	mq.	318
	SUPERFICIE COPERTA	mq.	
	SUP. LORDA DI PAVIMENTO	mq.	
	SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA	mq.	
	PIANI FUORI TERRA	n°	
	VANI PER SERVIZIO SVOLTO	n°	
	VANI ACCESSORI	n°	
FUNZIONI COMPRESENTI	n°	Utilizzata anche come area di sosta e ludica	
CARATTERI COSTRUTTIVI			
QUALITA' DEL SERVIZIO			
STATO DI CONSERVAZIONE	livello	Discreto	
STATO MANUTENZIONE AREE PERT.	livello	Discreto	
DOTAZIONE DI VERDE	mq. tipologia		
FRUIBILITA'			
UTENZA	n°		
RAPPORTO UTENZA/VANI	n°/mq.		
RAPPORTO UTENZA/SLP	n°/mq.		
RAPPORTO UTENZA/SF	n°/mq.		
FRUIBILITA' COMPLESSIVA	giudizio	Sufficiente	
CONNESSIONI			
BARRIERE ARCHITETTONICHE	Da adeguare l'accessibilità alla Fonte		
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area)	mq.		
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze)			
TRASPORTO PUBBLICO	di linea	x	
	scolast.	x	
PEDONALE	x		
CICLABILE	x		
VIARIA	x		
CONTESTO URBANO			
ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA	Discreta		
NOTE GENERALI			
CRITICITA' / GIUDIZIO			

# 4.4

AREA SP4 - SPAZIO PER VERDE D'ARREDO  
Tabiagio: Piazza Caduti  
scala 1:1.000





Foto "A"



Foto "B"



ANALISI	IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO		
	NOME DELLA STRUTTURA	Giardino Pubblico e verde d'arredo	
	LOCALIZZAZIONE	Tabiago: Piazza Caduti - Via Vittorio Veneto	
	CATEGORIA	SP4 - Spazi per parchi urbani, giardini pubblici e verde d'arredo	
	TIPOLOGIA	SP4.4	
	PROPRIETA'	Comunale	
	ENTE GESTIONALE		
	DATI DESCRITTIVI		
	TIPOLOGIA EDILIZIA	-	
	ANNO DI COSTRUZIONE		
	MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI		
	INTERVENTI PROGRAMMATI		
	DATI PLANIVOLUMETRICI		
	SUPERFICIE FONDIARIA	mq.	399
	SUPERFICIE COPERTA	mq.	
	SUP. LORDA DI PAVIMENTO	mq.	
	SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA	mq.	
	PIANI FUORI TERRA	n°	
	VANI PER SERVIZIO SVOLTO	n°	
	VANI ACCESSORI	n°	
	FUNZIONI COMPRESI	n°	
CARATTERI COSTRUTTIVI			
QUALITA' DEL SERVIZIO			
STATO DI CONSERVAZIONE	livello	Buono	
STATO MANUTENZIONE AREE PERT.	livello	Buono	
DOTAZIONE DI VERDE	mq. tipologia	Area piantumata con essenze di pregio	
FRUIBILITA'			
UTENZA	n°		
RAPPORTO UTENZA/VANI	n°/mq.		
RAPPORTO UTENZA/SLP	n°/mq.		
RAPPORTO UTENZA/SF	n°/mq.		
FRUIBILITA' COMPLESSIVA	giudizio	Ottima	
CONNESSIONI			
BARRIERE ARCHITETTONICHE	Area a norma		
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area)	mq.	571	
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze)			
TRASPORTO PUBBLICO	di linea	x	
	scolast.	x	
PEDONALE	x		
CICLABILE			
VIARIA	x		
CONTESTO URBANO	Contermine al N.A.F. -Località Tabiago		
ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA	Ottima		
NOTE GENERALI			
CRITICITA' / GIUDIZIO			

4.5


AREA SP4 - AREA A VERDE E PARCHEGGIO DI PREVISIONE  
Gaggio: Via Gaggio - Strada Statale  
scala 1:2.000



Foto "A"



Foto "B"



ANALISI	IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO		
	NOME DELLA STRUTTURA	Area verde	
	LOCALIZZAZIONE	Gaggio: Via Gaggio - Strada Statale	
	CATEGORIA	SP4 - Spazi per parchi urbani, giardini pubblici e verde d'arredo	
	TIPOLOGIA	SP4.5	
	PROPRIETA'	Comunale e in parte della Provincia	
	ENTE GESTIONALE		
	DATI DESCRITTIVI		
	TIPOLOGIA EDILIZIA	-	
	ANNO DI COSTRUZIONE		
	MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI		
	INTERVENTI PROGRAMMATI	Realizzazione di un parcheggio a servizio del C.S.	
	DATI PLANIVOLUMETRICI		
	SUPERFICIE FONDIARIA	mq.	5411
	SUPERFICIE COPERTA	mq.	
	SUP. LORDA DI PAVIMENTO	mq.	
	SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA	mq.	
	PIANI FUORI TERRA	n°	
	VANI PER SERVIZIO SVOLTO	n°	
	VANI ACCESSORI	n°	
	FUNZIONI COMPRESENTI	n°	Interessata da passerella sulla Roggia di Tabiago e da sottovia alla SP 342 e da tratto di pista ciclopedonale
CARATTERI COSTRUTTIVI			
QUALITA' DEL SERVIZIO			
STATO DI CONSERVAZIONE	livello	Discreto	
STATO MANUTENZIONE AREE PERT.	livello	Discreto	
DOTAZIONE DI VERDE	mq. tipologia	Area con presenza di vegetazione autoctona	
FRUIBILITA'			
UTENZA	n°		
RAPPORTO UTENZA/VANI	n°/mq.		
RAPPORTO UTENZA/SLP	n°/mq.		
RAPPORTO UTENZA/SF	n°/mq.		
FRUIBILITA' COMPLESSIVA	giudizio	Buona	
CONNESSIONI			
BARRIERE ARCHITETTONICHE			
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area)	mq.		
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze)	mq.	1961	
TRASPORTO PUBBLICO	di linea	x	
	scolast.	x	
PEDONALE		x	
CICLABILE		x	
VIARIA		x	
CONTESTO URBANO			
ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA	Buona		
NOTE GENERALI			
CRITICITA' / GIUDIZIO			

Foto "A"



Foto "B"



AREA SP4 - AREA VERDE  
Mongodio: Via Mongodio  
scala 1:1.000

4.6




ANALISI	IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO		
	NOME DELLA STRUTTURA		Area Verde
	LOCALIZZAZIONE		Mongodio: Via Mongodio
	CATEGORIA		SP4 - Spazi per parchi urbani, giardini pubblici e verde d'arredo
	TIPOLOGIA		SP4.6
	PROPRIETA'		Comunale
	ENTE GESTIONALE		
	DATI DESCRITTIVI		
	TIPOLOGIA EDILIZIA		-
	ANNO DI COSTRUZIONE		
	MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI		
	INTERVENTI PROGRAMMATI		
	DATI PLANIVOLUMETRICI		
	SUPERFICIE FONDIARIA	mq.	1000
	SUPERFICIE COPERTA	mq.	
	SUP. LORDA DI PAVIMENTO	mq.	
	SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA	mq.	
	PIANI FUORI TERRA	n°	
	VANI PER SERVIZIO SVOLTO	n°	
	VANI ACCESSORI	n°	
	FUNZIONI COMPRESI	n°	
CARATTERI COSTRUTTIVI			
QUALITA' DEL SERVIZIO			
STATO DI CONSERVAZIONE	livello	Buono	
STATO MANUTENZIONE AREE PERT.	livello	Buono	
DOTAZIONE DI VERDE	mq. tipologia	Area Verde da piantumare e attrezzare	
FRUIBILITA'			
UTENZA	n°		
RAPPORTO UTENZA/VANI	n°/mq.		
RAPPORTO UTENZA/SLP	n°/mq.		
RAPPORTO UTENZA/SF	n°/mq.		
FRUIBILITA' COMPLESSIVA	giudizio	Discreta	
CONNESSIONI			
BARRIERE ARCHITETTONICHE			
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area)	mq.	187	
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze)			
TRASPORTO PUBBLICO	di linea scolast.	x	
PEDONALE		x	
CICLABILE			
VIARIA		x	
CONTESTO URBANO		Località Mongodio	
ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA		Buona	
NOTE GENERALI			
CRITICITA' / GIUDIZIO			

Foto "A"




Foto "B"



AREA SP4 - SPAZIO PER GIARDINO PUBBLICO E VERDE D'ARREDO  
Mongodio: Via Mongodio  
scala 1:1.000

4.7



ANALISI	IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO		
	NOME DELLA STRUTTURA	Area Verde attrezzata	
	LOCALIZZAZIONE	Mongodio: Via Mongodio	
	CATEGORIA	SP4 - Spazi per parchi urbani, giardini pubblici e verde d'arredo	
	TIPOLOGIA	SP4.7	
	PROPRIETA'	Comunale	
	ENTE GESTIONALE		
	DATI DESCRITTIVI		
	TIPOLOGIA EDILIZIA	Sede Compagnia Teatrale e area gioco bimbi	
	ANNO DI COSTRUZIONE	1999	
	MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI		
	INTERVENTI PROGRAMMATI		
	DATI PLANIVOLUMETRICI		
	SUPERFICIE FONDIARIA	mq.	1408
	SUPERFICIE COPERTA	mq.	96
	SUP. LORDA DI PAVIMENTO	mq.	
	SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA	mq.	
	PIANI FUORI TERRA	n°	1
	VANI PER SERVIZIO SVOLTO	n°	
	VANI ACCESSORI	n°	
	FUNZIONI COMPRESENTI	n°	2
CARATTERI COSTRUTTIVI			
QUALITA' DEL SERVIZIO			
STATO DI CONSERVAZIONE	livello	Buono	
STATO MANUTENZIONE AREE PERT.	livello	Buono	
DOTAZIONE DI VERDE	mq. tipologia	Migliorare la piantumazione	
FRUIBILITA'			
UTENZA	n°		
RAPPORTO UTENZA/VANI	n°/mq.		
RAPPORTO UTENZA/SLP	n°/mq.		
RAPPORTO UTENZA/SF	n°/mq.		
FRUIBILITA' COMPLESSIVA	giudizio	Buona	
CONNESSIONI			
BARRIERE ARCHITETTONICHE	Area a norma		
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area)	mq.	187	
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze)			
TRASPORTO PUBBLICO	di linea scolast.	x	
PEDONALE	x		
CICLABILE			
VIARIA	x		
CONTESTO URBANO	Centrale all'abitato di Mongodio		
ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA			
NOTE GENERALI			
CRITICITA' / GIUDIZIO			

AREA SP4 - SPAZIO A VERDE  
 Mongodio: Via Mongodio  
 scala 1:1.000

4.8




Foto "A"



Foto "B"



ANALISI	IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO		
	NOME DELLA STRUTTURA		Area verde
	LOCALIZZAZIONE		Mongodio
	CATEGORIA		SP4 - Spazi per parchi urbani, giardini pubblici e verde d'arredo
	TIPOLOGIA		SP4.8
	PROPRIETA'		Comunale
	ENTE GESTIONALE		
	DATI DESCRITTIVI		
	TIPOLOGIA EDILIZIA		-
	ANNO DI COSTRUZIONE		
	MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI		
	INTERVENTI PROGRAMMATI		
	DATI PLANIVOLUMETRICI		
	SUPERFICIE FONDIARIA	mq.	287
	SUPERFICIE COPERTA	mq.	
	SUP. LORDA DI PAVIMENTO	mq.	
	SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA	mq.	
	PIANI FUORI TERRA	n°	
	VANI PER SERVIZIO SVOLTO	n°	
	VANI ACCESSORI	n°	
	FUNZIONI COMPRESI	n°	
	CARATTERI COSTRUTTIVI		
	QUALITA' DEL SERVIZIO		
	STATO DI CONSERVAZIONE	livello	Buono
	STATO MANUTENZIONE AREE PERT.	livello	Buono
	DOTAZIONE DI VERDE	mq. tipologia	Area da piantumare con verde di arredo
FRUIBILITA'			
UTENZA	n°		
RAPPORTO UTENZA/VANI	n°/mq.		
RAPPORTO UTENZA/SLP	n°/mq.		
RAPPORTO UTENZA/SF	n°/mq.		
FRUIBILITA' COMPLESSIVA	giudizio		
CONNESSIONI			
BARRIERE ARCHITETTONICHE			
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area)	mq.	114	
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze)			
TRASPORTO PUBBLICO	di linea scolast.		
PEDONALE		x	
CICLABILE			
VIARIA		x	
CONTESTO URBANO		Ambito urbano - Località Mongodio	
ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA			
NOTE GENERALI			
CRITICITA' / GIUDIZIO			

Foto "A" - A. Diaz





Foto "B" - A. Diaz



**AREA SP4 - GIARDINO PUBBLICO**  
**Nibionno: Via A. Diaz**  
scala 1:2.000


**4.9**



Foto "D"



Foto "C"



ANALISI	IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO		
	NOME DELLA STRUTTURA	Giardino Pubblico	
	LOCALIZZAZIONE	Nibionno: Via A. Diaz	
	CATEGORIA	SP4 - Spazi per parchi urbani, giardini pubblici e verde d'arredo	
	TIPOLOGIA	SP4.9	
	PROPRIETA'	Comunale	
	ENTE GESTIONALE		
	DATI DESCRITTIVI		
	TIPOLOGIA EDILIZIA	-	
	ANNO DI COSTRUZIONE		
	MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI		
	INTERVENTI PROGRAMMATI		
	DATI PLANIVOLUMETRICI		
	SUPERFICIE FONDIARIA	mq.	6439
	SUPERFICIE COPERTA	mq.	
	SUP. LORDA DI PAVIMENTO	mq.	
	SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA	mq.	
	PIANI FUORI TERRA	n°	
	VANI PER SERVIZIO SVOLTO	n°	
	VANI ACCESSORI	n°	
	FUNZIONI COMPRESENTI	n°	Spazio gioco bimbi
CARATTERI COSTRUTTIVI			
QUALITA' DEL SERVIZIO			
STATO DI CONSERVAZIONE	livello	Buono	
STATO MANUTENZIONE AREE PERT.	livello	Buono	
DOTAZIONE DI VERDE	mq. tipologia	Piantumata con alberi di pregio	
FRUIBILITA'			
UTENZA	n°		
RAPPORTO UTENZA/VANI	n°/mq.		
RAPPORTO UTENZA/SLP	n°/mq.		
RAPPORTO UTENZA/SF	n°/mq.		
FRUIBILITA' COMPLESSIVA	giudizio	Buona	
CONNESSIONI			
BARRIERE ARCHITETTONICHE			
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area)	mq.	790	
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze)		67	
TRASPORTO PUBBLICO	di linea scolast.	x x	
PEDONALE		x	
CICLABILE		x	
VIARIA		x	
CONTESTO URBANO	Ambito consolidato - Località Nibionno		
ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA	Buona		
NOTE GENERALI			
CRITICITA' / GIUDIZIO			

Foto "A"



Foto "B"



AREA SP4 - AREA VERDE  
Nibionno: Piazza Martiri - Via Dante Alighieri  
scala 1:1.000

4.10




Foto "D"



Foto "C"



ANALISI	<b>IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO</b>		
	NOME DELLA STRUTTURA	Area verde	
	LOCALIZZAZIONE	Nibionno: nelle vicinanze di Via D. Alighieri	
	CATEGORIA	SP4 - Spazi per parchi urbani, giardini pubblici e verde d'arredo	
	TIPOLOGIA	SP4.10	
	PROPRIETA'	Comunale	
	ENTE GESTIONALE		
	<b>DATI DESCRITTIVI</b>		
	TIPOLOGIA EDILIZIA	-	
	ANNO DI COSTRUZIONE		
	MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI		
	INTERVENTI PROGRAMMATI		
	<b>DATI PLANIVOLUMETRICI</b>		
	SUPERFICIE FONDIARIA	mq.	996
	SUPERFICIE COPERTA	mq.	
	SUP. LORDA DI PAVIMENTO	mq.	
	SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA	mq.	
	PIANI FUORI TERRA	n°	
	VANI PER SERVIZIO SVOLTO	n°	
	VANI ACCESSORI	n°	
	FUNZIONI COMPRESENTI	n°	Collegamento pedonale con strutture pubbliche e parcheggio
	CARATTERI COSTRUTTIVI		
	<b>QUALITA' DEL SERVIZIO</b>		
	STATO DI CONSERVAZIONE	livello	Buono
	STATO MANUTENZIONE AREE PERT.	livello	Buono
	DOTAZIONE DI VERDE	mq. tipologia	Piantumazione a filare lungo il percorso pedonale
	<b>FRUIBILITA'</b>		
UTENZA	n°		
RAPPORTO UTENZA/VANI	n°/mq.		
RAPPORTO UTENZA/SLP	n°/mq.		
RAPPORTO UTENZA/SF	n°/mq.		
FRUIBILITA' COMPLESSIVA	giudizio	Buona	
<b>CONNESSIONI</b>			
BARRIERE ARCHITETTONICHE	Area a norma		
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area)	mq.		
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze)			
TRASPORTO PUBBLICO	di linea scolast.		
PEDONALE	x		
CICLABILE	x		
VIARIA	x		
CONTESTO URBANO	Contermine al N.A.f. - Località Nibionno		
ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA	Buona		
<b>NOTE GENERALI</b>			
CRITICITA' / GIUDIZIO			

# 4.11


AREA SP4 - AREA VERDE ATTREZZATA  
Gaggio: Via Gaggio  
scala 1:1.000



Foto "A"



Foto "B"



ANALISI	IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO		
	NOME DELLA STRUTTURA	Area Verde Attrezzata	
	LOCALIZZAZIONE	Gaggio: Via Gaggio	
	CATEGORIA	SP4 - Spazi per parchi urbani, giardini pubblici e verde d'arredo	
	TIPOLOGIA	SP4.11	
	PROPRIETA'	Comunale	
	ENTE GESTIONALE		
	DATI DESCRITTIVI		
	TIPOLOGIA EDILIZIA	-	
	ANNO DI COSTRUZIONE		
	MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI		
	INTERVENTI PROGRAMMATI		
	DATI PLANIVOLUMETRICI		
	SUPERFICIE FONDIARIA	mq.	1950
	SUPERFICIE COPERTA	mq.	
	SUP. LORDA DI PAVIMENTO	mq.	
	SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA	mq.	
	PIANI FUORI TERRA	n°	
	VANI PER SERVIZIO SVOLTO	n°	
	VANI ACCESSORI	n°	
	FUNZIONI COMPRESENTI	n°	Spazio gioco bimbi
	CARATTERI COSTRUTTIVI		
	QUALITA' DEL SERVIZIO		
	STATO DI CONSERVAZIONE	livello	Buono
	STATO MANUTENZIONE AREE PERT.	livello	Buono
	DOTAZIONE DI VERDE	mq. tipologia	Piantumazione da integrare
FRUIBILITA'			
UTENZA	n°		
RAPPORTO UTENZA/VANI	n°/mq.		
RAPPORTO UTENZA/SLP	n°/mq.		
RAPPORTO UTENZA/SF	n°/mq.		
FRUIBILITA' COMPLESSIVA	giudizio	Buona	
CONNESSIONI			
BARRIERE ARCHITETTONICHE	Area a norma		
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area)	mq.	295	
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze)		113	
TRASPORTO PUBBLICO	di linea scolast.		
PEDONALE		x	
CICLABILE		x	
VIARIA		x	
CONTESTO URBANO	Ambito consolidato - Località Gaggio		
ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA	Buona		
NOTE GENERALI			
CRITICITA' / GIUDIZIO			

AREA SP4 - AREA VERDE ATTREZZATA  
Via V. Veneto  
scala 1:2.000

4.12




Foto "A"



ANALISI	IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO			
	NOME DELLA STRUTTURA	Area Verde Attrezzata		
	LOCALIZZAZIONE	Gaggio: Via Vittorio Veneto		
	CATEGORIA	SP4 - Spazi per parchi urbani, giardini pubblici e verde d'arredo		
	TIPOLOGIA	SP4.12		
	PROPRIETA'	Comunale		
	ENTE GESTIONALE			
				DATI DESCRITTIVI
	TIPOLOGIA EDILIZIA	-		
	ANNO DI COSTRUZIONE			
	MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI			
	INTERVENTI PROGRAMMATI			
				DATI PLANIVOLUMETRICI
	SUPERFICIE FONDIARIA	mq.	975	
	SUPERFICIE COPERTA	mq.		
	SUP. LORDA DI PAVIMENTO	mq.		
	SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA	mq.		
	PIANI FUORI TERRA	n°		
	VANI PER SERVIZIO SVOLTO	n°		
	VANI ACCESSORI	n°		
	FUNZIONI COMPRESENTI	n°	Spazio gioco bimbi	
CARATTERI COSTRUTTIVI				
			QUALITA' DEL SERVIZIO	
STATO DI CONSERVAZIONE	livello	Buono		
STATO MANUTENZIONE AREE PERT.	livello	Buono		
DOTAZIONE DI VERDE	mq. tipologia	Piantumazione da integrare		
			FRUIBILITA'	
UTENZA	n°			
RAPPORTO UTENZA/VANI	n°/mq.			
RAPPORTO UTENZA/SLP	n°/mq.			
RAPPORTO UTENZA/SF	n°/mq.			
FRUIBILITA' COMPLESSIVA	giudizio	Buona		
			CONNESSIONI	
BARRIERE ARCHITETTONICHE	Area a norma			
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area)	mq.	295		
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze)	113			
TRASPORTO PUBBLICO	di linea scolast.			
PEDONALE	x			
CICLABILE	x			
VIARIA	x			
CONTESTO URBANO	Ambito consolidato - Località Gaggio			
ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA	Buona			
			NOTE GENERALI	
CRITICITA' / GIUDIZIO				

**5.1**

AREA SP5 - Cimitero  
Cibrone: Via Dottor Carpani  
scala 1:1.000




Foto "A"





Foto "B"



<b>ANALISI</b>	<b>IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO</b>		
	NOME DELLA STRUTTURA	Area Cimiteriale	
	LOCALIZZAZIONE	Cibrone. Via Dottor Carpani	
	CATEGORIA	SP5 - Servizi Cimiteriali	
	TIPOLOGIA	SP5.1	
	PROPRIETA'	Comunale	
	ENTE GESTIONALE		
	<b>DATI DESCRITTIVI</b>		
	TIPOLOGIA EDILIZIA	Funeraria	
	ANNO DI COSTRUZIONE		
	MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI		
	INTERVENTI PROGRAMMATI		
	<b>DATI PLANIVOLUMETRICI</b>		
	SUPERFICIE FONDIARIA	mq.	1465
	SUPERFICIE COPERTA	mq.	
	SUP. LORDA DI PAVIMENTO	mq.	
	SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA	mq.	
	PIANI FUORI TERRA	n°	
	VANI PER SERVIZIO SVOLTO	n°	
	VANI ACCESSORI	n°	
	FUNZIONI COMPRESI	n°	
CARATTERI COSTRUTTIVI			
<b>QUALITA' DEL SERVIZIO</b>			
STATO DI CONSERVAZIONE	livello	Buono	
STATO MANUTENZIONE AREE PERT.	livello	Buono	
DOTAZIONE DI VERDE	mq. tipologia		
<b>FRUIBILITA'</b>			
UTENZA	n°		
RAPPORTO UTENZA/VANI	n°/mq.		
RAPPORTO UTENZA/SLP	n°/mq.		
RAPPORTO UTENZA/SF	n°/mq.		
FRUIBILITA' COMPLESSIVA	giudizio	Buona	
<b>CONNESSIONI</b>			
BARRIERE ARCHITETTONICHE	Area accessibile		
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area)	mq.	1492	
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze)			
TRASPORTO PUBBLICO	di linea scolast.		
PEDONALE	x		
CICLABILE	x		
VIARIA	x		
CONTESTO URBANO	Parco Regionale della Valle del Iambro - Località Cibrone		
ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA	Buona		
<b>NOTE GENERALI</b>			
CRITICITA' / GIUDIZIO			

Foto "A"





Foto "B"



AREA SP5 - Cimitero  
Tabiogo: Via L. Tolstoj  
scala 1:1.000

5.2




Foto "C"





Foto "D"



ANALISI	IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO		
	NOME DELLA STRUTTURA	Area Cimiteriale	
	LOCALIZZAZIONE	Tabiago: Via L. Tolstoj	
	CATEGORIA	SP5 - Servizi Cimiteriali	
	TIPOLOGIA	SP5.2	
	PROPRIETA'	Comunale	
	ENTE GESTIONALE		
	DATI DESCRITTIVI		
	TIPOLOGIA EDILIZIA	Funeraria	
	ANNO DI COSTRUZIONE		
	MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI		
	INTERVENTI PROGRAMMATI		
	DATI PLANIVOLUMETRICI		
	SUPERFICIE FONDIARIA	mq.	3850
	SUPERFICIE COPERTA	mq.	
	SUP. LORDA DI PAVIMENTO	mq.	
	SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA	mq.	
	PIANI FUORI TERRA	n°	
	VANI PER SERVIZIO SVOLTO	n°	
	VANI ACCESSORI	n°	
	FUNZIONI COMPRESI	n°	
CARATTERI COSTRUTTIVI			
QUALITA' DEL SERVIZIO			
STATO DI CONSERVAZIONE	livello	Buono	
STATO MANUTENZIONE AREE PERT.	livello	Buono	
DOTAZIONE DI VERDE	mq. tipologia		
FRUIBILITA'			
UTENZA	n°		
RAPPORTO UTENZA/VANI	n°/mq.		
RAPPORTO UTENZA/SLP	n°/mq.		
RAPPORTO UTENZA/SF	n°/mq.		
FRUIBILITA' COMPLESSIVA	giudizio	Buona	
CONNESSIONI			
BARRIERE ARCHITETTONICHE	Adeguare percorsi interni		
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area)	mq.	1215	
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze)			
TRASPORTO PUBBLICO	di linea scolast.		
PEDONALE	x		
CICLABILE	x		
VIARIA	x		
CONTESTO URBANO	A margine del contesto consolidato - Località Tabiago		
ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA			
NOTE GENERALI			
CRITICITA' / GIUDIZIO			

Foto "A"




Foto "B"



AREA SP6a - PARCHEGGIO PUBBLICO su strada  
Cibroncello: Via Montello  
scala 1:1.000

6a.1



ANALISI	IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO	
	NOME DELLA STRUTTURA	Area Parcheggio
	LOCALIZZAZIONE	Cibroncello: Via Montello
	CATEGORIA	SP6a - Parcheggi pubblici residenziali e per attrezzature
	TIPOLOGIA	SP6a.1
	PROPRIETA'	Comunale
	ENTE GESTIONALE	
	DATI DESCRITTIVI	
	TIPOLOGIA EDILIZIA	Parcheggio
	ANNO DI COSTRUZIONE	
	MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI	
	INTERVENTI PROGRAMMATI	
	DATI PLANIVOLUMETRICI	
	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 86
	SUPERFICIE COPERTA	mq.
	SUP. LORDA DI PAVIMENTO	mq.
	SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA	mq.
	PIANI FUORI TERRA	n°
	VANI PER SERVIZIO SVOLTO	n°
	VANI ACCESSORI	n°
	FUNZIONI COMPRESENTI	n° Parcheggio lato strada
	CARATTERI COSTRUTTIVI	
	QUALITA' DEL SERVIZIO	
	STATO DI CONSERVAZIONE	livello
	STATO MANUTENZIONE AREE PERT.	livello
	DOTAZIONE DI VERDE	mq. tipologia
	FRUIBILITA'	
UTENZA	n°	
RAPPORTO UTENZA/VANI	n°/mq.	
RAPPORTO UTENZA/SLP	n°/mq.	
RAPPORTO UTENZA/SF	n°/mq.	
FRUIBILITA' COMPLESSIVA	giudizio	
CONNESSIONI		
BARRIERE ARCHITETTONICHE		
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area)	mq.	
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze)		
TRASPORTO PUBBLICO	di linea scolast.	
PEDONALE	x	
CICLABILE		
VIARIA	x	
CONTESTO URBANO	Ambito consolidato - Località Cibrone	
ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA		
NOTE GENERALI		
CRITICITA' / GIUDIZIO		



ANALISI	IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO		
	NOME DELLA STRUTTURA	Area Parcheggio	
	LOCALIZZAZIONE	Cibrone: Via Dottor Carpani	
	CATEGORIA	SP6a - Parcheggi pubblici residenziali e per attrezzature	
	TIPOLOGIA	SP6a.2	
	PROPRIETA'	Comunale	
	ENTE GESTIONALE		
	DATI DESCRITTIVI		
	TIPOLOGIA EDILIZIA	Parcheggio	
	ANNO DI COSTRUZIONE		
	MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI		
	INTERVENTI PROGRAMMATI		
	DATI PLANIVOLUMETRICI		
	SUPERFICIE FONDIARIA	mq.	1492
	SUPERFICIE COPERTA	mq.	
	SUP. LORDA DI PAVIMENTO	mq.	
	SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA	mq.	
	PIANI FUORI TERRA	n°	
	VANI PER SERVIZIO SVOLTO	n°	
	VANI ACCESSORI	n°	
	FUNZIONI COMPRESENTI	n°	A servizio Cimitero
	CARATTERI COSTRUTTIVI		
	QUALITA' DEL SERVIZIO		
	STATO DI CONSERVAZIONE	livello	
	STATO MANUTENZIONE AREE PERT.	livello	
	DOTAZIONE DI VERDE	mq. tipologia	Piantumazione di arredo
FRUIBILITA'			
UTENZA	n°		
RAPPORTO UTENZA/VANI	n°/mq.		
RAPPORTO UTENZA/SLP	n°/mq.		
RAPPORTO UTENZA/SF	n°/mq.		
FRUIBILITA' COMPLESSIVA	giudizio	Buona	
CONNESSIONI			
BARRIERE ARCHITETTONICHE			
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area)	mq.		
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze)			
TRASPORTO PUBBLICO	di linea scolast.		
PEDONALE		x	
CICLABILE			
VIARIA		x	
CONTESTO URBANO	Parco Regionale della Valle del Iambro - Località Cibrone		
ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA	Buona		
NOTE GENERALI			
CRITICITA' / GIUDIZIO			

AREA SP6a - PARCHEGGIO PUBBLICO su strada  
Cibrone: Via Dottor Carpani  
scala 1:1.000

6a.3




Foto "A"



ANALISI	IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO	
	NOME DELLA STRUTTURA	Area Parcheggio
	LOCALIZZAZIONE	Cibrone: Via Dottor Carpani
	CATEGORIA	SP6a - Parcheggi pubblici residenziali e per attrezzature
	TIPOLOGIA	SP6a.3
	PROPRIETA'	Comunale
	ENTE GESTIONALE	
	DATI DESCRITTIVI	
	TIPOLOGIA EDILIZIA	Parcheggio
	ANNO DI COSTRUZIONE	
	MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI	
	INTERVENTI PROGRAMMATI	
	DATI PLANIVOLUMETRICI	
	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 170
	SUPERFICIE COPERTA	mq.
	SUP. LORDA DI PAVIMENTO	mq.
	SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA	mq.
	PIANI FUORI TERRA	n°
	VANI PER SERVIZIO SVOLTO	n°
	VANI ACCESSORI	n°
	FUNZIONI COMPRESI	n°
	CARATTERI COSTRUTTIVI	
	QUALITA' DEL SERVIZIO	
	STATO DI CONSERVAZIONE	livello
	STATO MANUTENZIONE AREE PERT.	livello
	DOTAZIONE DI VERDE	mq. tipologia
	FRUIBILITA'	
UTENZA	n°	
RAPPORTO UTENZA/VANI	n°/mq.	
RAPPORTO UTENZA/SLP	n°/mq.	
RAPPORTO UTENZA/SF	n°/mq.	
FRUIBILITA' COMPLESSIVA	giudizio Buona	
CONNESSIONI		
BARRIERE ARCHITETTONICHE	Accessibile	
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area)	mq.	
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze)		
TRASPORTO PUBBLICO	di linea scolast.	
PEDONALE		
CICLABILE		
VIARIA		
CONTESTO URBANO	A servizio N.A.f. - Località Cibrone	
ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA	Buona	
NOTE GENERALI		
CRITICITA' / GIUDIZIO		

Foto "A"



Foto "B"




AREA SP6a - PARCHEGGIO PUBBLICO in previsione

Cibrone: Via Conti

scala 1:1.000

6a.4



ANALISI	IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO	
	NOME DELLA STRUTTURA	Area Parcheggio - in previsione
	LOCALIZZAZIONE	Cibrone: Via A. Conti
	CATEGORIA	SP6a - Parcheggi pubblici residenziali e per attrezzature
	TIPOLOGIA	SP6a.4
	PROPRIETA'	Comunale
	ENTE GESTIONALE	
	DATI DESCRITTIVI	
	TIPOLOGIA EDILIZIA	Parcheggio
	ANNO DI COSTRUZIONE	
	MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI	
	INTERVENTI PROGRAMMATI	
	DATI PLANIVOLUMETRICI	
	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 376
	SUPERFICIE COPERTA	mq.
	SUP. LORDA DI PAVIMENTO	mq.
	SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA	mq.
	PIANI FUORI TERRA	n°
	VANI PER SERVIZIO SVOLTO	n°
	VANI ACCESSORI	n°
	FUNZIONI COMPRESI	n°
CARATTERI COSTRUTTIVI		
QUALITA' DEL SERVIZIO		
STATO DI CONSERVAZIONE	livello	
STATO MANUTENZIONE AREE PERT.	livello	
DOTAZIONE DI VERDE	mq. tipologia	
FRUIBILITA'		
UTENZA	n°	
RAPPORTO UTENZA/VANI	n°/mq.	
RAPPORTO UTENZA/SLP	n°/mq.	
RAPPORTO UTENZA/SF	n°/mq.	
FRUIBILITA' COMPLESSIVA	giudizio Sufficiente	
CONNESSIONI		
BARRIERE ARCHITETTONICHE	Da adeguare	
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area)	mq.	
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze)		
TRASPORTO PUBBLICO	di linea scolast.	
PEDONALE	x	
CICLABILE		
VIARIA	x	
CONTESTO URBANO	Ambito consolidato - Località Cibrone	
ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA	Discreta	
NOTE GENERALI		
CRITICITA' / GIUDIZIO	Da adeguare la pavimentazione	

Foto "A"






Foto "B"



AREA SP6a - PARCHEGGIO PUBBLICO su strada  
Cibrone: Via Don L. Fumagalli  
scala 1:1.000

6a.5



ANALISI			<b>IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO</b>
	NOME DELLA STRUTTURA		Area Parcheggio
	LOCALIZZAZIONE		Cibrone: Via Don L. Fumagalli
	CATEGORIA		SP6a - Parcheggi pubblici residenziali e per attrezzature
	TIPOLOGIA		SP6a.5
	PROPRIETA'		Comunale
	ENTE GESTIONALE		
			<b>DATI DESCRITTIVI</b>
	TIPOLOGIA EDILIZIA		Parcheggio
	ANNO DI COSTRUZIONE		
	MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI		
	INTERVENTI PROGRAMMATI		
			<b>DATI PLANIVOLUMETRICI</b>
	SUPERFICIE FONDIARIA	mq.	167
	SUPERFICIE COPERTA	mq.	
	SUP. LORDA DI PAVIMENTO	mq.	
	SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA	mq.	
	PIANI FUORI TERRA	n°	
	VANI PER SERVIZIO SVOLTO	n°	
	VANI ACCESSORI	n°	
	FUNZIONI COMPRESENTI	n°	A servizio della Scuola per l'infanzia
CARATTERI COSTRUTTIVI			
		<b>QUALITA' DEL SERVIZIO</b>	
STATO DI CONSERVAZIONE	livello		
STATO MANUTENZIONE AREE PERT.	livello		
DOTAZIONE DI VERDE	mq. tipologia		
		<b>FRUIBILITA'</b>	
UTENZA	n°		
RAPPORTO UTENZA/VANI	n°/mq.		
RAPPORTO UTENZA/SLP	n°/mq.		
RAPPORTO UTENZA/SF	n°/mq.		
FRUIBILITA' COMPLESSIVA	giudizio		
		<b>CONNESSIONI</b>	
BARRIERE ARCHITETTONICHE		Area a norma	
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area)	mq.		
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze)			
TRASPORTO PUBBLICO	di linea scolastico		
PEDONALE		x	
CICLABILE			
VIARIA		x	
CONTESTO URBANO		Ambito consolidato - Località Cibrone	
ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA			
		<b>NOTE GENERALI</b>	
CRITICITA' / GIUDIZIO		Necessita di manutenzione alla segnaletica orizzontale	

AREA SP6a - PARCHEGGIO PUBBLICO  
Cibrone : Via A. Conti  
scala 1:1.000

6a.6




Foto "A"





Foto "B"



ANALISI			<b>IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO</b>
	NOME DELLA STRUTTURA		Area Parcheggio
	LOCALIZZAZIONE		Via A. Conti
	CATEGORIA		SP6a - Parcheggi pubblici residenziali e per attrezzature
	TIPOLOGIA		SP6a.6
	PROPRIETA'		Comunale
	ENTE GESTIONALE		
			<b>DATI DESCRITTIVI</b>
	TIPOLOGIA EDILIZIA		Parcheggio
	ANNO DI COSTRUZIONE		
	MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI		
	INTERVENTI PROGRAMMATI		
			<b>DATI PLANIVOLUMETRICI</b>
	SUPERFICIE FONDIARIA	mq.	514
	SUPERFICIE COPERTA	mq.	
	SUP. LORDA DI PAVIMENTO	mq.	
	SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA	mq.	
	PIANI FUORI TERRA	n°	
	VANI PER SERVIZIO SVOLTO	n°	
	VANI ACCESSORI	n°	
	FUNZIONI COMPRESI	n°	
	CARATTERI COSTRUTTIVI		
			<b>QUALITA' DEL SERVIZIO</b>
	STATO DI CONSERVAZIONE	livello	
	STATO MANUTENZIONE AREE PERT.	livello	
	DOTAZIONE DI VERDE	mq. tipologia	
			<b>FRUIBILITA'</b>
UTENZA	n°		
RAPPORTO UTENZA/VANI	n°/mq.		
RAPPORTO UTENZA/SLP	n°/mq.		
RAPPORTO UTENZA/SF	n°/mq.		
FRUIBILITA' COMPLESSIVA	giudizio		
		<b>CONNESSIONI</b>	
BARRIERE ARCHITETTONICHE		Area a norma	
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area)	mq.		
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze)			
TRASPORTO PUBBLICO	di linea scolast.		
PEDONALE		x	
CICLABILE			
VIARIA		x	
CONTESTO URBANO		Ambito consolidato - Località Cibrone	
ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA			
		<b>NOTE GENERALI</b>	
CRITICITA' / GIUDIZIO			

AREA SP6a - PARCHEGGIO PUBBLICO  
Tabiogo: Via Cavour  
scala 1:1.000

6a.7




Foto "A"



Foto "B"



ANALISI	IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO	
	NOME DELLA STRUTTURA	Area Parcheggio
	LOCALIZZAZIONE	Cibrone: Via Cavour
	CATEGORIA	SP6a - Parcheggi pubblici residenziali e per attrezzature
	TIPOLOGIA	SP6a.7
	PROPRIETA'	Comunale
	ENTE GESTIONALE	
	DATI DESCRITTIVI	
	TIPOLOGIA EDILIZIA	Parcheggio
	ANNO DI COSTRUZIONE	
	MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI	
	INTERVENTI PROGRAMMATI	
	DATI PLANIVOLUMETRICI	
	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 1034
	SUPERFICIE COPERTA	mq.
	SUP. LORDA DI PAVIMENTO	mq.
	SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA	mq.
	PIANI FUORI TERRA	n°
	VANI PER SERVIZIO SVOLTO	n°
	VANI ACCESSORI	n°
FUNZIONI COMPRESI	n°	
CARATTERI COSTRUTTIVI		
QUALITA' DEL SERVIZIO		
STATO DI CONSERVAZIONE	livello	
STATO MANUTENZIONE AREE PERT.	livello	
DOTAZIONE DI VERDE	mq. tipologia Piantumazione di arredo	
FRUIBILITA'		
UTENZA	n°	
RAPPORTO UTENZA/VANI	n°/mq.	
RAPPORTO UTENZA/SLP	n°/mq.	
RAPPORTO UTENZA/SF	n°/mq.	
FRUIBILITA' COMPLESSIVA	giudizio Discreta	
CONNESSIONI		
BARRIERE ARCHITETTONICHE		
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area)	mq.	
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze)		
TRASPORTO PUBBLICO	di linea scolast.	
PEDONALE	x	
CICLABILE		
VIARIA	x	
CONTESTO URBANO	Località Cibrone - Tabiago	
ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA	Discreta	
NOTE GENERALI		
CRITICITA' / GIUDIZIO	Fruibilità e accessibilità incrementati con il completamento della viabilità	

AREA SP6a - PARCHEGGIO PUBBLICO  
Tabiogo: Via Cavour  
scala 1:1.000

6a.8




Foto "A"



Foto "B"



ANALISI			<b>IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO</b>
	NOME DELLA STRUTTURA		Area Parcheggio
	LOCALIZZAZIONE		Tabiago: via Cavour
	CATEGORIA		SP6a - Parcheggi pubblici residenziali e per attrezzature
	TIPOLOGIA		SP6a.8
	PROPRIETA'		Comunale
	ENTE GESTIONALE		
			<b>DATI DESCRITTIVI</b>
	TIPOLOGIA EDILIZIA		Parcheggio
	ANNO DI COSTRUZIONE		
	MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI		
	INTERVENTI PROGRAMMATI		
			<b>DATI PLANIVOLUMETRICI</b>
	SUPERFICIE FONDIARIA	mq.	325
	SUPERFICIE COPERTA	mq.	
	SUP. LORDA DI PAVIMENTO	mq.	
	SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA	mq.	
	PIANI FUORI TERRA	n°	
	VANI PER SERVIZIO SVOLTO	n°	
	VANI ACCESSORI	n°	
	FUNZIONI COMPRESENTI	n°	Parcheggio lato strada
	CARATTERI COSTRUTTIVI		
			<b>QUALITA' DEL SERVIZIO</b>
	STATO DI CONSERVAZIONE	livello	
	STATO MANUTENZIONE AREE PERT.	livello	
	DOTAZIONE DI VERDE	mq. tipologia	
			<b>FRUIBILITA'</b>
UTENZA	n°		
RAPPORTO UTENZA/VANI	n°/mq.		
RAPPORTO UTENZA/SLP	n°/mq.		
RAPPORTO UTENZA/SF	n°/mq.		
FRUIBILITA' COMPLESSIVA	giudizio	Discreta	
		<b>CONNESSIONI</b>	
BARRIERE ARCHITETTONICHE		Da adeguare	
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area)	mq.		
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze)			
TRASPORTO PUBBLICO	di linea scolast.		
PEDONALE		x	
CICLABILE			
VIARIA		x	
CONTESTO URBANO		Ambito consolidato - Località Tabiago	
ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA		Discreta	
		<b>NOTE GENERALI</b>	
CRITICITA' / GIUDIZIO			

Foto "A"





Foto "B"



AREA SP6a - PARCHEGGIO PUBBLICO  
Tabiogo: Via J.F. Kennedy  
scala 1:1.000

6a.9



ANALISI			<b>IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO</b>
	NOME DELLA STRUTTURA		Area Parcheggio
	LOCALIZZAZIONE		Tabiago: Via J.F. Kennedy
	CATEGORIA		SP6a - Parcheggi pubblici residenziali e per attrezzature
	TIPOLOGIA		SP6a.9
	PROPRIETA'		Comunale
	ENTE GESTIONALE		
			<b>DATI DESCRITTIVI</b>
	TIPOLOGIA EDILIZIA		Parcheggio
	ANNO DI COSTRUZIONE		
	MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI		
	INTERVENTI PROGRAMMATI		
			<b>DATI PLANIVOLUMETRICI</b>
	SUPERFICIE FONDIARIA	mq.	226
	SUPERFICIE COPERTA	mq.	
	SUP. LORDA DI PAVIMENTO	mq.	
	SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA	mq.	
	PIANI FUORI TERRA	n°	
	VANI PER SERVIZIO SVOLTO	n°	
	VANI ACCESSORI	n°	
	FUNZIONI COMPRESI	n°	
CARATTERI COSTRUTTIVI			
		<b>QUALITA' DEL SERVIZIO</b>	
STATO DI CONSERVAZIONE	livello		
STATO MANUTENZIONE AREE PERT.	livello		
DOTAZIONE DI VERDE	mq. tipologia		
		<b>FRUIBILITA'</b>	
UTENZA	n°		
RAPPORTO UTENZA/VANI	n°/mq.		
RAPPORTO UTENZA/SLP	n°/mq.		
RAPPORTO UTENZA/SF	n°/mq.		
FRUIBILITA' COMPLESSIVA	giudizio	Discreta	
		<b>CONNESSIONI</b>	
BARRIERE ARCHITETTONICHE		Da adeguare	
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area)	mq.		
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze)			
TRASPORTO PUBBLICO	di linea scolast.		
PEDONALE		x	
CICLABILE			
VIARIA		x	
CONTESTO URBANO		Località Tabiago	
ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA		Buona	
		<b>NOTE GENERALI</b>	
CRITICITA' / GIUDIZIO		Adeguare segnaletica orizzontale	

Foto "A"




Foto "B"



AREA SP6a - PARCHEGGIO PUBBLICO  
Tabiogo: Via J.F. Kennedy  
scala 1:1.000

6a.10



<b>ANALISI</b>	<b>IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO</b>		
	NOME DELLA STRUTTURA		Area Parcheggio
	LOCALIZZAZIONE		Tabiago: Via J.F.Kennedy
	CATEGORIA		SP6a - Parcheggi pubblici residenziali e per attrezzature
	TIPOLOGIA		SP6a.10
	PROPRIETA'		Comunale
	ENTE GESTIONALE		
	<b>DATI DESCRITTIVI</b>		
	TIPOLOGIA EDILIZIA		Parcheggio
	ANNO DI COSTRUZIONE		
	MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI		
	INTERVENTI PROGRAMMATI		piantumazione a filare
	<b>DATI PLANIVOLUMETRICI</b>		
	SUPERFICIE FONDIARIA	mq.	459
	SUPERFICIE COPERTA	mq.	
	SUP. LORDA DI PAVIMENTO	mq.	
	SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA	mq.	
PIANI FUORI TERRA	n°		
VANI PER SERVIZIO SVOLTO	n°		
VANI ACCESSORI	n°		
FUNZIONI COMPRESENTI	n°	Utilizzata anche come area mercatale	
CARATTERI COSTRUTTIVI			
<b>QUALITA' DEL SERVIZIO</b>			
STATO DI CONSERVAZIONE	livello	Buona	
STATO MANUTENZIONE AREE PERT.	livello		
DOTAZIONE DI VERDE	mq. tipologia		
<b>FRUIBILITA'</b>			
UTENZA	n°		
RAPPORTO UTENZA/VANI	n°/mq.		
RAPPORTO UTENZA/SLP	n°/mq.		
RAPPORTO UTENZA/SF	n°/mq.		
FRUIBILITA' COMPLESSIVA	giudizio	Buona	
<b>CONNESSIONI</b>			
BARRIERE ARCHITETTONICHE		Area a norma	
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area)	mq.		
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze)			
TRASPORTO PUBBLICO	di linea scolast.		
PEDONALE		x	
CICLABILE			
VIARIA		x	
CONTESTO URBANO		Ambito consolidato - Località Tabiago	
ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA		Buona	
<b>NOTE GENERALI</b>			
CRITICITA' / GIUDIZIO		Da adeguare per le funzioni mercatali	

Foto "A"




Foto "B"



AREA SP6a - PARCHEGGIO PUBBLICO  
Tabiogo: Via J.F. Kennedy  
scala 1:1.000

6a.11



<b>ANALISI</b>	<b>IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO</b>		
	NOME DELLA STRUTTURA	Area Parcheggio	
	LOCALIZZAZIONE	Tabiago: Via J.F.Kennedy	
	CATEGORIA	SP6a - Parcheggi pubblici residenziali e per attrezzature	
	TIPOLOGIA	SP6a.11	
	PROPRIETA'	Comunale	
	ENTE GESTIONALE		
	<b>DATI DESCRITTIVI</b>		
	TIPOLOGIA EDILIZIA	Parcheggio a servizio attrezzature sportive	
	ANNO DI COSTRUZIONE		
	MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI		
	INTERVENTI PROGRAMMATI		
	<b>DATI PLANIVOLUMETRICI</b>		
	SUPERFICIE FONDIARIA	mq.	1019
	SUPERFICIE COPERTA	mq.	
	SUP. LORDA DI PAVIMENTO	mq.	
	SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA	mq.	
PIANI FUORI TERRA	n°		
VANI PER SERVIZIO SVOLTO	n°		
VANI ACCESSORI	n°		
FUNZIONI COMPRESENTI	n°	Utilizzata anche come area mercatale	
CARATTERI COSTRUTTIVI			
<b>QUALITA' DEL SERVIZIO</b>			
STATO DI CONSERVAZIONE	livello		
STATO MANUTENZIONE AREE PERT.	livello		
DOTAZIONE DI VERDE	mq. tipologia	Piantumazione a filare	
<b>FRUIBILITA'</b>			
UTENZA	n°		
RAPPORTO UTENZA/VANI	n°/mq.		
RAPPORTO UTENZA/SLP	n°/mq.		
RAPPORTO UTENZA/SF	n°/mq.		
FRUIBILITA' COMPLESSIVA	giudizio	Buona	
<b>CONNESSIONI</b>			
BARRIERE ARCHITETTONICHE	Area adeguata		
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area)	mq.		
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze)			
TRASPORTO PUBBLICO	di linea scolast.		
PEDONALE	x		
CICLABILE			
VIARIA	x		
CONTESTO URBANO	Ambito consolidato - Località Tabiago		
ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA	Buona		
<b>NOTE GENERALI</b>			
CRITICITA' / GIUDIZIO	Da adeguare per le funzioni mercatali		

Foto "A"




Foto "B"



AREA SP6a - PARCHEGGIO PUBBLICO  
Tabiago, via SS. Simone e Giuda  
scala 1:1.000

6a.12



ANALISI			<b>IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO</b>
	NOME DELLA STRUTTURA		Area Parcheggio
	LOCALIZZAZIONE		Tabiago: via SS. Simone e Giuda
	CATEGORIA		SP6a - Parcheggi pubblici residenziali e per attrezzature
	TIPOLOGIA		SP6a.12
	PROPRIETA'		Comunale
	ENTE GESTIONALE		
			<b>DATI DESCRITTIVI</b>
	TIPOLOGIA EDILIZIA		Parcheggio a servizio anche del N.A.F.
	ANNO DI COSTRUZIONE		
	MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI		
	INTERVENTI PROGRAMMATI		
			<b>DATI PLANIVOLUMETRICI</b>
	SUPERFICIE FONDIARIA	mq.	130
	SUPERFICIE COPERTA	mq.	
	SUP. LORDA DI PAVIMENTO	mq.	
	SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA	mq.	
	PIANI FUORI TERRA	n°	
	VANI PER SERVIZIO SVOLTO	n°	
	VANI ACCESSORI	n°	
	FUNZIONI COMPRESI	n°	
CARATTERI COSTRUTTIVI			
		<b>QUALITA' DEL SERVIZIO</b>	
STATO DI CONSERVAZIONE	livello		
STATO MANUTENZIONE AREE PERT.	livello		
DOTAZIONE DI VERDE	mq. tipologia		
		<b>FRUIBILITA'</b>	
UTENZA	n°		
RAPPORTO UTENZA/VANI	n°/mq.		
RAPPORTO UTENZA/SLP	n°/mq.		
RAPPORTO UTENZA/SF	n°/mq.		
FRUIBILITA' COMPLESSIVA	giudizio	Discreta	
		<b>CONNESSIONI</b>	
BARRIERE ARCHITETTONICHE		Area accessibile	
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area)	mq.		
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze)			
TRASPORTO PUBBLICO	di linea scolast.		
PEDONALE		x	
CICLABILE			
VIARIA		x	
CONTESTO URBANO		Ambito consolidato - Località Tabiago	
ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA		Buona	
		<b>NOTE GENERALI</b>	
CRITICITA' / GIUDIZIO		Adeguare segnaletica orizzontale	

AREA SP6a - PARCHEGGIO PUBBLICO  
Tabiogo: Via C. Battisti  
scala 1:1.000

6a.13




Foto "A"




Foto "B"



ANALISI			<b>IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO</b>
	NOME DELLA STRUTTURA		Area Parcheggio
	LOCALIZZAZIONE		Tabiago: Via C. Battisti
	CATEGORIA		SP6a - Parcheggi pubblici residenziali per attrezzature
	TIPOLOGIA		SP6a.13
	PROPRIETA'		Comunale
	ENTE GESTIONALE		
			<b>DATI DESCRITTIVI</b>
	TIPOLOGIA EDILIZIA		Parcheggio
	ANNO DI COSTRUZIONE		
	MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI		
	INTERVENTI PROGRAMMATI		
			<b>DATI PLANIVOLUMETRICI</b>
	SUPERFICIE FONDIARIA	mq.	77
	SUPERFICIE COPERTA	mq.	
	SUP. LORDA DI PAVIMENTO	mq.	
	SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA	mq.	
	PIANI FUORI TERRA	n°	
	VANI PER SERVIZIO SVOLTO	n°	
	VANI ACCESSORI	n°	
	FUNZIONI COMPRESENTI	n°	A destinazione unità commerciali NAF
	CARATTERI COSTRUTTIVI		
			<b>QUALITA' DEL SERVIZIO</b>
	STATO DI CONSERVAZIONE	livello	
	STATO MANUTENZIONE AREE PERT.	livello	
	DOTAZIONE DI VERDE	mq. tipologia	
			<b>FRUIBILITA'</b>
UTENZA	n°		
RAPPORTO UTENZA/VANI	n°/mq.		
RAPPORTO UTENZA/SLP	n°/mq.		
RAPPORTO UTENZA/SF	n°/mq.		
FRUIBILITA' COMPLESSIVA	giudizio	Discreta	
		<b>CONNESSIONI</b>	
BARRIERE ARCHITETTONICHE		Da adeguare	
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area)	mq.		
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze)			
TRASPORTO PUBBLICO	di linea scolastico		
PEDONALE		x	
CICLABILE			
VIARIA		x	
CONTESTO URBANO		Località Tabiago - N.A.F.	
ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA		Discreta	
		<b>NOTE GENERALI</b>	
CRITICITA' / GIUDIZIO			

Foto "A"




Foto "B"



AREA SP6a - PARCHEGGIO PUBBLICO  
Tabiagio: Piazza Caduti  
scala 1:1.000

6a.14



ANALISI	IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO		
	NOME DELLA STRUTTURA	Area Parcheggio	
	LOCALIZZAZIONE	Tabiago: Piazza Caduti	
	CATEGORIA	SP6a - Parcheggi pubblici residenziali e per attrezzature	
	TIPOLOGIA	SP6a.14	
	PROPRIETA'	Comunale	
	ENTE GESTIONALE		
	DATI DESCRITTIVI		
	TIPOLOGIA EDILIZIA	Parcheggio	
	ANNO DI COSTRUZIONE		
	MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI		
	INTERVENTI PROGRAMMATI		
	DATI PLANIVOLUMETRICI		
	SUPERFICIE FONDIARIA	mq.	571
	SUPERFICIE COPERTA	mq.	
	SUP. LORDA DI PAVIMENTO	mq.	
	SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA	mq.	
	PIANI FUORI TERRA	n°	
	VANI PER SERVIZIO SVOLTO	n°	
	VANI ACCESSORI	n°	
	FUNZIONI COMPRESENTI	n°	A servizio del Municipio
	CARATTERI COSTRUTTIVI		
	QUALITA' DEL SERVIZIO		
	STATO DI CONSERVAZIONE	livello	
	STATO MANUTENZIONE AREE PERT.	livello	
	DOTAZIONE DI VERDE	mq. tipologia	
	FRUIBILITA'		
UTENZA	n°		
RAPPORTO UTENZA/VANI	n°/mq.		
RAPPORTO UTENZA/SLP	n°/mq.		
RAPPORTO UTENZA/SF	n°/mq.		
FRUIBILITA' COMPLESSIVA	giudizio	Buona	
CONNESSIONI			
BARRIERE ARCHITETTONICHE	Area adeguata		
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area)	mq.		
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze)			
TRASPORTO PUBBLICO	di linea scolastico		
PEDONALE	x		
CICLABILE			
VIARIA	x		
CONTESTO URBANO	Contermine al NAF - Località Tabiago		
ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA	Buona		
NOTE GENERALI			
CRITICITA' / GIUDIZIO			



ANALISI	IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO	
	NOME DELLA STRUTTURA	Area Parcheggio
	LOCALIZZAZIONE	Tabiago: Via L. Tolstoj
	CATEGORIA	SP6a - Parcheggi pubblici residenziali e per attrezzature
	TIPOLOGIA	SP6a.15
	PROPRIETA'	Comunale
	ENTE GESTIONALE	
	DATI DESCRITTIVI	
	TIPOLOGIA EDILIZIA	Parcheggio
	ANNO DI COSTRUZIONE	
	MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI	
	INTERVENTI PROGRAMMATI	
	DATI PLANIVOLUMETRICI	
	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 1218
	SUPERFICIE COPERTA	mq.
	SUP. LORDA DI PAVIMENTO	mq.
	SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA	mq.
	PIANI FUORI TERRA	n°
	VANI PER SERVIZIO SVOLTO	n°
	VANI ACCESSORI	n°
	FUNZIONI COMPRESENTI	n° A servizio del Cimitero
	CARATTERI COSTRUTTIVI	
	QUALITA' DEL SERVIZIO	
	STATO DI CONSERVAZIONE	livello
	STATO MANUTENZIONE AREE PERT.	livello
	DOTAZIONE DI VERDE	mq. tipologia
	FRUIBILITA'	
UTENZA	n°	
RAPPORTO UTENZA/VANI	n°/mq.	
RAPPORTO UTENZA/SLP	n°/mq.	
RAPPORTO UTENZA/SF	n°/mq.	
FRUIBILITA' COMPLESSIVA	giudizio Buona	
CONNESSIONI		
BARRIERE ARCHITETTONICHE	Area a norma	
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area)	mq.	
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze)		
TRASPORTO PUBBLICO	di linea scolast.	
PEDONALE	x	
CICLABILE		
VIARIA	x	
CONTESTO URBANO	Località Tabiago - Cimitero	
ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA	Buona	
NOTE GENERALI		
CRITICITA' / GIUDIZIO		

AREA SP6a - PARCHEGGIO PUBBLICO  
Mongodio: Via Mongodio  
scala 1:1.000

6a.16



Foto "A"



ANALISI	IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO	
	NOME DELLA STRUTTURA	Area Parcheggio
	LOCALIZZAZIONE	Mongodio: Via Mongodio
	CATEGORIA	SP6a - Parcheggi pubblici residenziali per attrezzature
	TIPOLOGIA	SP6a.16
	PROPRIETA'	Comunale
	ENTE GESTIONALE	
	DATI DESCRITTIVI	
	TIPOLOGIA EDILIZIA	Parcheggio
	ANNO DI COSTRUZIONE	
	MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI	
	INTERVENTI PROGRAMMATI	
	DATI PLANIVOLUMETRICI	
	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 187
	SUPERFICIE COPERTA	mq.
	SUP. LORDA DI PAVIMENTO	mq.
	SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA	mq.
	PIANI FUORI TERRA	n°
	VANI PER SERVIZIO SVOLTO	n°
	VANI ACCESSORI	n°
	FUNZIONI COMPRESENTI	n° A servizio area verde e parco giochi
	CARATTERI COSTRUTTIVI	
	QUALITA' DEL SERVIZIO	
	STATO DI CONSERVAZIONE	livello
	STATO MANUTENZIONE AREE PERT.	livello
	DOTAZIONE DI VERDE	mq. tipologia
	FRUIBILITA'	
UTENZA	n°	
RAPPORTO UTENZA/VANI	n°/mq.	
RAPPORTO UTENZA/SLP	n°/mq.	
RAPPORTO UTENZA/SF	n°/mq.	
FRUIBILITA' COMPLESSIVA	giudizio Buona	
CONNESSIONI		
BARRIERE ARCHITETTONICHE	Area a norma	
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area)	mq.	
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze)		
TRASPORTO PUBBLICO	di linea scolast.	
PEDONALE	x	
CICLABILE		
VIARIA	x	
CONTESTO URBANO	Località Mongodio	
ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA	Buona	
NOTE GENERALI		
CRITICITA' / GIUDIZIO		

AREA SP6a - PARCHEGGIO PUBBLICO  
Mongodio: Via Mongodio  
scala 1:1.000

6a.17




Foto "A"




Foto "B"



ANALISI	IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO		
	NOME DELLA STRUTTURA	Area Parcheggio	
	LOCALIZZAZIONE	Località Mongodio	
	CATEGORIA	SP6a - Parcheggi pubblici residenziali per attrezzature	
	TIPOLOGIA	SP6a.17	
	PROPRIETA'	Comunale	
	ENTE GESTIONALE		
	DATI DESCRITTIVI		
	TIPOLOGIA EDILIZIA	Parcheggio	
	ANNO DI COSTRUZIONE		
	MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI		
	INTERVENTI PROGRAMMATI		
	DATI PLANIVOLUMETRICI		
	SUPERFICIE FONDIARIA	mq.	114
	SUPERFICIE COPERTA	mq.	
	SUP. LORDA DI PAVIMENTO	mq.	
	SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA	mq.	
	PIANI FUORI TERRA	n°	
	VANI PER SERVIZIO SVOLTO	n°	
	VANI ACCESSORI	n°	
	FUNZIONI COMPRESI	n°	
	CARATTERI COSTRUTTIVI		
	QUALITA' DEL SERVIZIO		
	STATO DI CONSERVAZIONE	livello	
	STATO MANUTENZIONE AREE PERT.	livello	
	DOTAZIONE DI VERDE	mq. tipologia	aiuole a verde
	FRUIBILITA'		
UTENZA	n°		
RAPPORTO UTENZA/VANI	n°/mq.		
RAPPORTO UTENZA/SLP	n°/mq.		
RAPPORTO UTENZA/SF	n°/mq.		
FRUIBILITA' COMPLESSIVA	giudizio	Buona	
CONNESSIONI			
BARRIERE ARCHITETTONICHE	Area a norma		
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area)	mq.		
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze)			
TRASPORTO PUBBLICO	di linea scolastico		
PEDONALE	x		
CICLABILE			
VIARIA	x		
CONTESTO URBANO	Contermine al NAF- Località Mongodio		
ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA	Buona		
NOTE GENERALI			
CRITICITA' / GIUDIZIO			

AREA SP6a - PARCHEGGIO PUBBLICO  
Mongodio: Via Mongodio  
scala 1:1.000

6a.18



Foto "A"





Foto "B"



ANALISI	IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO		
	NOME DELLA STRUTTURA	Area Parcheggio	
	LOCALIZZAZIONE	Mongodio: Località Mongodio	
	CATEGORIA	SP6a - Parcheggi pubblici residenziali per attrezzature	
	TIPOLOGIA	SP6a.18	
	PROPRIETA'	Comunale	
	ENTE GESTIONALE		
	DATI DESCRITTIVI		
	TIPOLOGIA EDILIZIA	Parcheggio	
	ANNO DI COSTRUZIONE		
	MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI		
	INTERVENTI PROGRAMMATI		
	DATI PLANIVOLUMETRICI		
	SUPERFICIE FONDIARIA	mq.	100
	SUPERFICIE COPERTA	mq.	
	SUP. LORDA DI PAVIMENTO	mq.	
	SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA	mq.	
	PIANI FUORI TERRA	n°	
	VANI PER SERVIZIO SVOLTO	n°	
	VANI ACCESSORI	n°	
	FUNZIONI COMPRESI	n°	
	CARATTERI COSTRUTTIVI		
	QUALITA' DEL SERVIZIO		
	STATO DI CONSERVAZIONE	livello	
	STATO MANUTENZIONE AREE PERT.	livello	
	DOTAZIONE DI VERDE	mq. tipologia	aiuole alberate
FRUIBILITA'			
UTENZA	n°		
RAPPORTO UTENZA/VANI	n°/mq.		
RAPPORTO UTENZA/SLP	n°/mq.		
RAPPORTO UTENZA/SF	n°/mq.		
FRUIBILITA' COMPLESSIVA	giudizio	Discreta	
CONNESSIONI			
BARRIERE ARCHITETTONICHE	Da adeguare		
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area)	mq.		
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze)			
TRASPORTO PUBBLICO	di linea scolastico		
PEDONALE	x		
CICLABILE			
VIARIA	x		
CONTESTO URBANO	Contermine al NAF - Località Mongodio		
ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA	Buona		
NOTE GENERALI			
CRITICITA' / GIUDIZIO			

AREA SP6a - PARCHEGGIO PUBBLICO  
Nibionno: Via G. Parini  
scala 1:1.000

6a.19




Foto "A"





Foto "B"



ANALISI	<b>IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO</b>			
	NOME DELLA STRUTTURA	Area Parcheggio		
	LOCALIZZAZIONE	Nibionno: Via Giuseppe Parini		
	CATEGORIA	SP6a - Parcheggi pubblici residenziali e per attrezzature		
	TIPOLOGIA	SP6a.19		
	PROPRIETA'	Comunale		
	ENTE GESTIONALE			
	<b>DATI DESCRITTIVI</b>			
	TIPOLOGIA EDILIZIA	Parcheggio		
	ANNO DI COSTRUZIONE			
	MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI			
	INTERVENTI PROGRAMMATI	Riqualificazione in attuazione PII adottato		
	<b>DATI PLANIVOLUMETRICI</b>			
	SUPERFICIE FONDIARIA	mq.	1078	
	SUPERFICIE COPERTA	mq.		
	SUP. LORDA DI PAVIMENTO	mq.		
	SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA	mq.		
	PIANI FUORI TERRA	n°		
	VANI PER SERVIZIO SVOLTO	n°		
	VANI ACCESSORI	n°		
	FUNZIONI COMPRESENTI	n°		A servizio delle unità commerciali e delle Piazza
	CARATTERI COSTRUTTIVI			
	<b>QUALITA' DEL SERVIZIO</b>			
	STATO DI CONSERVAZIONE	livello		
	STATO MANUTENZIONE AREE PERT.	livello		
	DOTAZIONE DI VERDE	mq. tipologia		Aiuole alberate
	<b>FRUIBILITA'</b>			
UTENZA	n°			
RAPPORTO UTENZA/VANI	n°/mq.			
RAPPORTO UTENZA/SLP	n°/mq.			
RAPPORTO UTENZA/SF	n°/mq.			
FRUIBILITA' COMPLESSIVA	giudizio	Ottima		
<b>CONNESSIONI</b>				
BARRIERE ARCHITETTONICHE			Area a norma	
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area)	mq.			
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze)				
TRASPORTO PUBBLICO	di linea scolast.			
PEDONALE		x		
CICLABILE		x		
VIARIA		x		
CONTESTO URBANO			PET9 - PII adottato	
ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA			Ottima	
<b>NOTE GENERALI</b>				
CRITICITA' / GIUDIZIO				



ANALISI			<b>IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO</b>
	NOME DELLA STRUTTURA		Area Parcheggio
	LOCALIZZAZIONE		Nibionno: Via A. Diaz
	CATEGORIA		SP6a - Parcheggi pubblici residenziali e per attrezzature
	TIPOLOGIA		SP6a.20
	PROPRIETA'		Comunale
	ENTE GESTIONALE		
			<b>DATI DESCRITTIVI</b>
	TIPOLOGIA EDILIZIA		Parcheggio
	ANNO DI COSTRUZIONE		
	MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI		
	INTERVENTI PROGRAMMATI		
			<b>DATI PLANIVOLUMETRICI</b>
	SUPERFICIE FONDIARIA	mq.	67
	SUPERFICIE COPERTA	mq.	
	SUP. LORDA DI PAVIMENTO	mq.	
	SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA	mq.	
	PIANI FUORI TERRA	n°	
	VANI PER SERVIZIO SVOLTO	n°	
	VANI ACCESSORI	n°	
FUNZIONI COMPRESI	n°		
CARATTERI COSTRUTTIVI			
		<b>QUALITA' DEL SERVIZIO</b>	
STATO DI CONSERVAZIONE	livello		
STATO MANUTENZIONE AREE PERT.	livello		
DOTAZIONE DI VERDE	mq. tipologia		
		<b>FRUIBILITA'</b>	
UTENZA	n°		
RAPPORTO UTENZA/VANI	n°/mq.		
RAPPORTO UTENZA/SLP	n°/mq.		
RAPPORTO UTENZA/SF	n°/mq.		
FRUIBILITA' COMPLESSIVA	giudizio	Discreta	
		<b>CONNESSIONI</b>	
BARRIERE ARCHITETTONICHE		Area da adeguare	
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area)	mq.		
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze)			
TRASPORTO PUBBLICO	di linea scolast.		
PEDONALE		x	
CICLABILE			
VIARIA		x	
CONTESTO URBANO		Località Nibionno	
ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA		Buona	
		<b>NOTE GENERALI</b>	
CRITICITA' / GIUDIZIO		Da deguare la segnaletica orizzontale	

Foto "A"



Foto "B"



AREA SP6a - PARCHEGGIO PUBBLICO  
Nibionno: Via A. Diaz  
scala 1:1.000

6a.21




ANALISI	IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO		
	NOME DELLA STRUTTURA	Area Parcheggio	
	LOCALIZZAZIONE	Nibionno: Via A. Diaz	
	CATEGORIA	SP6a - Parcheggi pubblici residenziali e per attrezzature	
	TIPOLOGIA	SP6a.21	
	PROPRIETA'	Comunale	
	ENTE GESTIONALE		
	DATI DESCRITTIVI		
	TIPOLOGIA EDILIZIA	Parcheggio	
	ANNO DI COSTRUZIONE		
	MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI		
	INTERVENTI PROGRAMMATI		
	DATI PLANIVOLUMETRICI		
	SUPERFICIE FONDIARIA	mq.	790
	SUPERFICIE COPERTA	mq.	
	SUP. LORDA DI PAVIMENTO	mq.	
	SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA	mq.	
	PIANI FUORI TERRA	n°	
	VANI PER SERVIZIO SVOLTO	n°	
	VANI ACCESSORI	n°	
	FUNZIONI COMPRESENTI	n°	A servizio Giardino pubblico e Scuola Elementare
	CARATTERI COSTRUTTIVI		
	QUALITA' DEL SERVIZIO		
	STATO DI CONSERVAZIONE	livello	
	STATO MANUTENZIONE AREE PERT.	livello	
	DOTAZIONE DI VERDE	mq. tipologia	
FRUIBILITA'			
UTENZA	n°		
RAPPORTO UTENZA/VANI	n°/mq.		
RAPPORTO UTENZA/SLP	n°/mq.		
RAPPORTO UTENZA/SF	n°/mq.		
FRUIBILITA' COMPLESSIVA	giudizio	Buona	
CONNESSIONI			
BARRIERE ARCHITETTONICHE	Area a norma		
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area)	mq.		
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze)			
TRASPORTO PUBBLICO	di linea scolast.		
PEDONALE	x		
CICLABILE			
VIARIA	x		
CONTESTO URBANO	Tessuto consolidato - Località Nibionno		
ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA	Buona		
NOTE GENERALI			
CRITICITA' / GIUDIZIO			

Foto "A"



Foto "B"



AREA SP6a - PARCHEGGIO PUBBLICO  
Nibionno: Via A. Della Conciliazione  
scala 1:1.000

6a.22 6a.23





Foto "C"



Foto "D"



ANALISI	IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO		
	NOME DELLA STRUTTURA	Area Parcheggio	
	LOCALIZZAZIONE	Nibionno: Via Della Conciliazione	
	CATEGORIA	SP6a - Parcheggi pubblici residenziali e per attrezzature	
	TIPOLOGIA	SP6a.22	
	PROPRIETA'	Comunale	
	ENTE GESTIONALE		
	DATI DESCRITTIVI		
	TIPOLOGIA EDILIZIA	Parcheggio	
	ANNO DI COSTRUZIONE		
	MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI		
	INTERVENTI PROGRAMMATI		
	DATI PLANIVOLUMETRICI		
	SUPERFICIE FONDIARIA	mq.	203
	SUPERFICIE COPERTA	mq.	
	SUP. LORDA DI PAVIMENTO	mq.	
	SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA	mq.	
	PIANI FUORI TERRA	n°	
	VANI PER SERVIZIO SVOLTO	n°	
	VANI ACCESSORI	n°	
	FUNZIONI COMPRESI	n°	
	CARATTERI COSTRUTTIVI		
	QUALITA' DEL SERVIZIO		
	STATO DI CONSERVAZIONE	livello	
	STATO MANUTENZIONE AREE PERT.	livello	
	DOTAZIONE DI VERDE	mq. tipologia	Aiuole alberate
FRUIBILITA'			
UTENZA	n°		
RAPPORTO UTENZA/VANI	n°/mq.		
RAPPORTO UTENZA/SLP	n°/mq.		
RAPPORTO UTENZA/SF	n°/mq.		
FRUIBILITA' COMPLESSIVA	giudizio	Buona	
CONNESSIONI			
BARRIERE ARCHITETTONICHE	Area a norma		
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area)	mq.		
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze)			
TRASPORTO PUBBLICO	di linea scolast.		
PEDONALE	x		
CICLABILE			
VIARIA	x		
CONTESTO URBANO	Tessuto consolidato - Località Nibionno		
ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA	Buona		
NOTE GENERALI			
CRITICITA' / GIUDIZIO			

ANALISI	IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO		
	NOME DELLA STRUTTURA	Area Parcheggio	
	LOCALIZZAZIONE	Nibionno: Via Della Conciliazione	
	CATEGORIA	SP6a - Parcheggi pubblici residenziali e per attrezzature	
	TIPOLOGIA	SP6a.23	
	PROPRIETA'	Comunale	
	ENTE GESTIONALE		
	DATI DESCRITTIVI		
	TIPOLOGIA EDILIZIA	Parcheggio	
	ANNO DI COSTRUZIONE		
	MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI		
	INTERVENTI PROGRAMMATI		
	DATI PLANIVOLUMETRICI		
	SUPERFICIE FONDIARIA	mq.	253
	SUPERFICIE COPERTA	mq.	
	SUP. LORDA DI PAVIMENTO	mq.	
	SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA	mq.	
	PIANI FUORI TERRA	n°	
	VANI PER SERVIZIO SVOLTO	n°	
	VANI ACCESSORI	n°	
	FUNZIONI COMPRESI	n°	
	CARATTERI COSTRUTTIVI		
	QUALITA' DEL SERVIZIO		
	STATO DI CONSERVAZIONE	livello	
	STATO MANUTENZIONE AREE PERT.	livello	
	DOTAZIONE DI VERDE	mq. tipologia	Aiuole alberate
	FRUIBILITA'		
UTENZA	n°		
RAPPORTO UTENZA/VANI	n°/mq.		
RAPPORTO UTENZA/SLP	n°/mq.		
RAPPORTO UTENZA/SF	n°/mq.		
FRUIBILITA' COMPLESSIVA	giudizio	Buona	
CONNESSIONI			
BARRIERE ARCHITETTONICHE	Area a norma		
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area)	mq.		
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze)			
TRASPORTO PUBBLICO	di linea scolast.		
PEDONALE	x		
CICLABILE			
VIARIA	x		
CONTESTO URBANO	Tessuto consolidato - Località Nibionno		
ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA	Buona		
NOTE GENERALI			
CRITICITA' / GIUDIZIO			

Foto "A"




Foto "B"



AREA SP6a - PARCHEGGIO PUBBLICO  
Nibionno: Via Della Conciliazione  
scala 1:1.000

6a.24



ANALISI	IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO	
	NOME DELLA STRUTTURA	Area Parcheggio
	LOCALIZZAZIONE	Nibionno: Via Della Conciliazione
	CATEGORIA	SP6a - Parcheggi pubblici residenziali e per attrezzature
	TIPOLOGIA	SP6a.24
	PROPRIETA'	Comunale
	ENTE GESTIONALE	
	DATI DESCRITTIVI	
	TIPOLOGIA EDILIZIA	Parcheggio
	ANNO DI COSTRUZIONE	
	MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI	
	INTERVENTI PROGRAMMATI	
	DATI PLANIVOLUMETRICI	
	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 117
	SUPERFICIE COPERTA	mq.
	SUP. LORDA DI PAVIMENTO	mq.
	SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA	mq.
	PIANI FUORI TERRA	n°
	VANI PER SERVIZIO SVOLTO	n°
	VANI ACCESSORI	n°
	FUNZIONI COMPRESENTI	n° A servizio della Scuola elementare
CARATTERI COSTRUTTIVI		
QUALITA' DEL SERVIZIO		
STATO DI CONSERVAZIONE	livello	
STATO MANUTENZIONE AREE PERT.	livello	
DOTAZIONE DI VERDE	mq. tipologia	
FRUIBILITA'		
UTENZA	n°	
RAPPORTO UTENZA/VANI	n°/mq.	
RAPPORTO UTENZA/SLP	n°/mq.	
RAPPORTO UTENZA/SF	n°/mq.	
FRUIBILITA' COMPLESSIVA	giudizio Discreta	
CONNESSIONI		
BARRIERE ARCHITETTONICHE	Da adeguare marciapiede e attraversamento pedonale	
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area)	mq.	
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze)		
TRASPORTO PUBBLICO	di linea scolast.	
PEDONALE	x	
CICLABILE		
VIARIA	x	
CONTESTO URBANO	Tessuto consolidato - Località Nibionno	
ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA	Discreta	
NOTE GENERALI		
CRITICITA' / GIUDIZIO	Necessita manutenzione segnaletica orizzontale	

Foto "A"




Foto "B"



AREA SP6a - PARCHEGGIO PUBBLICO  
Nibionno: Via Dante Alighieri  
scala 1:1.000

6a.25



ANALISI	IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO		
	NOME DELLA STRUTTURA	Area Parcheggio	
	LOCALIZZAZIONE	Nibionno: Via Dante Alighieri	
	CATEGORIA	SP6a - Parcheggi pubblici residenziali e per attrezzature	
	TIPOLOGIA	SP6a.25	
	PROPRIETA'	Comunale	
	ENTE GESTIONALE		
	DATI DESCRITTIVI		
	TIPOLOGIA EDILIZIA	Parcheggio	
	ANNO DI COSTRUZIONE		
	MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI		
	INTERVENTI PROGRAMMATI		
	DATI PLANIVOLUMETRICI		
	SUPERFICIE FONDIARIA	mq.	869
	SUPERFICIE COPERTA	mq.	
	SUP. LORDA DI PAVIMENTO	mq.	
	SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA	mq.	
	PIANI FUORI TERRA	n°	
	VANI PER SERVIZIO SVOLTO	n°	
	VANI ACCESSORI	n°	
	FUNZIONI COMPRESENTI	n°	A servizio NAF
CARATTERI COSTRUTTIVI			
QUALITA' DEL SERVIZIO			
STATO DI CONSERVAZIONE	livello		
STATO MANUTENZIONE AREE PERT.	livello		
DOTAZIONE DI VERDE	mq. tipologia	Aiuole alberate	
FRUIBILITA'			
UTENZA	n°		
RAPPORTO UTENZA/VANI	n°/mq.		
RAPPORTO UTENZA/SLP	n°/mq.		
RAPPORTO UTENZA/SF	n°/mq.		
FRUIBILITA' COMPLESSIVA	giudizio	Buona	
CONNESSIONI			
BARRIERE ARCHITETTONICHE	Area a norma		
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area)	mq.		
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze)			
TRASPORTO PUBBLICO	di linea scolast.		
PEDONALE	x		
CICLABILE			
VIARIA	x		
CONTESTO URBANO	Contermine al NAF- Località Nibionno		
ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA	Buona		
NOTE GENERALI			
CRITICITA' / GIUDIZIO	Da attrezzare ad area camper per incentivazione turistica		

Foto "A"





Foto "B"



AREA SP6a - PARCHEGGIO PUBBLICO in previsione  
Nibionno: Via Dei Donatori - Via A. Diaz  
scala 1:1.000

6a.26




Foto "C"




Foto "D"



ANALISI	IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO	
	NOME DELLA STRUTTURA	Area Parcheggio di previsione
	LOCALIZZAZIONE	Nibionno: Via Dei Donatori - Via A. Diaz
	CATEGORIA	SP6a - Parcheggi pubblici residenziali e per attrezzature
	TIPOLOGIA	SP6a.26
	PROPRIETA'	Comunale
	ENTE GESTIONALE	
	DATI DESCRITTIVI	
	TIPOLOGIA EDILIZIA	Parcheggio
	ANNO DI COSTRUZIONE	
	MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI	
	INTERVENTI PROGRAMMATI	
	DATI PLANIVOLUMETRICI	
	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 353
	SUPERFICIE COPERTA	mq.
	SUP. LORDA DI PAVIMENTO	mq.
	SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA	mq.
	PIANI FUORI TERRA	n°
	VANI PER SERVIZIO SVOLTO	n°
	VANI ACCESSORI	n°
	FUNZIONI COMPRESENTI	n°
CARATTERI COSTRUTTIVI		
QUALITA' DEL SERVIZIO		
STATO DI CONSERVAZIONE	livello	
STATO MANUTENZIONE AREE PERT.	livello	
DOTAZIONE DI VERDE	mq. tipologia	
FRUIBILITA'		
UTENZA	n°	
RAPPORTO UTENZA/VANI	n°/mq.	
RAPPORTO UTENZA/SLP	n°/mq.	
RAPPORTO UTENZA/SF	n°/mq.	
FRUIBILITA' COMPLESSIVA	giudizio	
CONNESSIONI		
BARRIERE ARCHITETTONICHE		
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area)	mq.	
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze)		
TRASPORTO PUBBLICO	di linea scolast.	
PEDONALE	x	
CICLABILE		
VIARIA	x	
CONTESTO URBANO	Ambito Sistema AS2 - Località Nibionno	
ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA		
NOTE GENERALI		
CRITICITA' / GIUDIZIO	Spazi già comunali che si integreranno con gli adempimenti del Piano di Recupero in attuazione	

AREA SP6a - PARCHEGGIO PUBBLICO  
Gaggio: Via Gaggio  
scala 1:1.000

6a.27




Foto "A"



ANALISI			<b>IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO</b>
	NOME DELLA STRUTTURA		Area Parcheggio
	LOCALIZZAZIONE		Gaggio: Via Gaggio
	CATEGORIA		SP6a - Parcheggi pubblici residenziali e per attrezzature
	TIPOLOGIA		SP6a.27
	PROPRIETA'		Comunale
	ENTE GESTIONALE		
			<b>DATI DESCRITTIVI</b>
	TIPOLOGIA EDILIZIA		Parcheggio
	ANNO DI COSTRUZIONE		
	MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI		
	INTERVENTI PROGRAMMATI		
			<b>DATI PLANIVOLUMETRICI</b>
	SUPERFICIE FONDIARIA	mq.	261
	SUPERFICIE COPERTA	mq.	
	SUP. LORDA DI PAVIMENTO	mq.	
	SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA	mq.	
	PIANI FUORI TERRA	n°	
	VANI PER SERVIZIO SVOLTO	n°	
	VANI ACCESSORI	n°	
	FUNZIONI COMPRESI	n°	
	CARATTERI COSTRUTTIVI		
			<b>QUALITA' DEL SERVIZIO</b>
	STATO DI CONSERVAZIONE	livello	
	STATO MANUTENZIONE AREE PERT.	livello	
	DOTAZIONE DI VERDE	mq. tipologia	Area verde da piantumare
			<b>FRUIBILITA'</b>
	UTENZA	n°	
RAPPORTO UTENZA/VANI	n°/mq.		
RAPPORTO UTENZA/SLP	n°/mq.		
RAPPORTO UTENZA/SF	n°/mq.		
FRUIBILITA' COMPLESSIVA	giudizio	Buona	
		<b>CONNESSIONI</b>	
BARRIERE ARCHITETTONICHE		Area a norma	
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area)	mq.		
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze)			
TRASPORTO PUBBLICO	di linea scolast.		
PEDONALE		x	
CICLABILE			
VIARIA		x	
CONTESTO URBANO		Tessuto consolidato - Località Gaggio	
ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA		Buona	
		<b>NOTE GENERALI</b>	
CRITICITA' / GIUDIZIO			

Foto "A"



Foto "B"



AREA SP6a - PARCHEGGIO PUBBLICO

Gaggio: Via Gaggio

scala 1:1.000

6a.28




Foto "C"



Foto "D"



ANALISI	IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO		
	NOME DELLA STRUTTURA	Area Parcheggio	
	LOCALIZZAZIONE	Gaggio: Via Gaggio	
	CATEGORIA	SP6a - Parcheggi pubblici residenziali e per attrezzature	
	TIPOLOGIA	SP6a.28	
	PROPRIETA'	Comunale	
	ENTE GESTIONALE		
	DATI DESCRITTIVI		
	TIPOLOGIA EDILIZIA	Parcheggio	
	ANNO DI COSTRUZIONE		
	MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI		
	INTERVENTI PROGRAMMATI		
	DATI PLANIVOLUMETRICI		
	SUPERFICIE FONDIARIA	mq.	250
	SUPERFICIE COPERTA	mq.	
	SUP. LORDA DI PAVIMENTO	mq.	
	SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA	mq.	
	PIANI FUORI TERRA	n°	
	VANI PER SERVIZIO SVOLTO	n°	
	VANI ACCESSORI	n°	
	FUNZIONI COMPRESI	n°	
	CARATTERI COSTRUTTIVI		
	QUALITA' DEL SERVIZIO		
	STATO DI CONSERVAZIONE	livello	
	STATO MANUTENZIONE AREE PERT.	livello	
	DOTAZIONE DI VERDE	mq. tipologia	Aiule da piantumare
	FRUIBILITA'		
UTENZA	n°		
RAPPORTO UTENZA/VANI	n°/mq.		
RAPPORTO UTENZA/SLP	n°/mq.		
RAPPORTO UTENZA/SF	n°/mq.		
FRUIBILITA' COMPLESSIVA	giudizio	Buona	
CONNESSIONI			
BARRIERE ARCHITETTONICHE	Area a norma		
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area)	mq.		
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze)			
TRASPORTO PUBBLICO	di linea scolast.		
PEDONALE	x		
CICLABILE			
VIARIA	x		
CONTESTO URBANO	Tessuto consolidato - Località Gaggio		
ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA	Buona		
NOTE GENERALI			
CRITICITA' / GIUDIZIO			



ANALISI	IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO		
	NOME DELLA STRUTTURA		Area Parcheggio
	LOCALIZZAZIONE		Via Gaggio
	CATEGORIA		SP6a - Parcheggi pubblici residenziali e per attrezzature
	TIPOLOGIA		SP6a.29 - SP6a-30
	PROPRIETA'		Comunale
	ENTE GESTIONALE		
	DATI DESCRITTIVI		
	TIPOLOGIA EDILIZIA		Parcheggio
	ANNO DI COSTRUZIONE		
	MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI		
	INTERVENTI PROGRAMMATI		
	DATI PLANIVOLUMETRICI		
	SUPERFICIE FONDIARIA	mq.	295 + 113 = 408
	SUPERFICIE COPERTA	mq.	
	SUP. LORDA DI PAVIMENTO	mq.	
	SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA	mq.	
	PIANI FUORI TERRA	n°	
	VANI PER SERVIZIO SVOLTO	n°	
	VANI ACCESSORI	n°	
	FUNZIONI COMPRESENTI	n°	A servizio residenza e giardino pubblico
	CARATTERI COSTRUTTIVI		
	QUALITA' DEL SERVIZIO		
	STATO DI CONSERVAZIONE	livello	
	STATO MANUTENZIONE AREE PERT.	livello	
	DOTAZIONE DI VERDE	mq. tipologia	Area giardino piantumata
FRUIBILITA'			
UTENZA	n°		
RAPPORTO UTENZA/VANI	n°/mq.		
RAPPORTO UTENZA/SLP	n°/mq.		
RAPPORTO UTENZA/SF	n°/mq.		
FRUIBILITA' COMPLESSIVA	giudizio	Ottima	
CONNESSIONI			
BARRIERE ARCHITETTONICHE		Area a norma	
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area)	mq.		
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze)			
TRASPORTO PUBBLICO	di linea scolast.		
PEDONALE		x	
CICLABILE			
VIARIA		x	
CONTESTO URBANO		Tessuto consolidato - Località Gaggio	
ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA		Ottima	
NOTE GENERALI			
CRITICITA' / GIUDIZIO			

Foto "A"




Foto "B"



AREA SP6a - PARCHEGGIO PUBBLICO  
Gaggio: Via A. Gaggio  
scala 1:1.000

6a.31



ANALISI			IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO
	NOME DELLA STRUTTURA		Area Parcheggio
	LOCALIZZAZIONE		Gaggio: Via Gaggio
	CATEGORIA		SP6a - Parcheggi pubblici residenziali e per attrezzature
	TIPOLOGIA		SP6a.31
	PROPRIETA'		Comunale
	ENTE GESTIONALE		
			DATI DESCRITTIVI
	TIPOLOGIA EDILIZIA		Parcheggio
	ANNO DI COSTRUZIONE		
	MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI		
	INTERVENTI PROGRAMMATI		
			DATI PLANIVOLUMETRICI
	SUPERFICIE FONDIARIA	mq.	6637
	SUPERFICIE COPERTA	mq.	
	SUP. LORDA DI PAVIMENTO	mq.	
	SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA	mq.	
	PIANI FUORI TERRA	n°	
	VANI PER SERVIZIO SVOLTO	n°	
	VANI ACCESSORI	n°	
	FUNZIONI COMPRESENTI	n°	A servizio del Centro natatorio
CARATTERI COSTRUTTIVI			
		QUALITA' DEL SERVIZIO	
STATO DI CONSERVAZIONE	livello		
STATO MANUTENZIONE AREE PERT.	livello		
DOTAZIONE DI VERDE	mq. tipologia	Area da piantumare	
		FRUIBILITA'	
UTENZA	n°		
RAPPORTO UTENZA/VANI	n°/mq.		
RAPPORTO UTENZA/SLP	n°/mq.		
RAPPORTO UTENZA/SF	n°/mq.		
FRUIBILITA' COMPLESSIVA	giudizio	Buona	
		CONNESSIONI	
BARRIERE ARCHITETTONICHE		Adeguare segnaletica	
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area)	mq.		
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze)			
TRASPORTO PUBBLICO	di linea scolast.		
PEDONALE		x	
CICLABILE			
VIARIA		x	
CONTESTO URBANO		Tessuto consolidato - Località Gaggio	
ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA		Buona	
		NOTE GENERALI	
CRITICITA' / GIUDIZIO		Carenza nella segnaletica orizzontale	

AREA SP6a - PARCHEGGIO PUBBLICO esistente e parte in previsione  
Gaggio: Via Molino Nuovo  
scala 1:1.000

6a.32



Foto "A"




Foto "B"



ANALISI	IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO		
	NOME DELLA STRUTTURA	Area Parcheggio	
	LOCALIZZAZIONE	Gaggio: Via Molino Nuovo	
	CATEGORIA	SP6a - Parcheggi pubblici residenziali e per attrezzature	
	TIPOLOGIA	SP6a.32	
	PROPRIETA'	Comunale	
	ENTE GESTIONALE		
	DATI DESCRITTIVI		
	TIPOLOGIA EDILIZIA	Parcheggio	
	ANNO DI COSTRUZIONE		
	MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI		
	INTERVENTI PROGRAMMATI	Incremento posti auto	
	DATI PLANIVOLUMETRICI		
	SUPERFICIE FONDIARIA	mq.	1961
	SUPERFICIE COPERTA	mq.	
	SUP. LORDA DI PAVIMENTO	mq.	
	SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA	mq.	
	PIANI FUORI TERRA	n°	
	VANI PER SERVIZIO SVOLTO	n°	
	VANI ACCESSORI	n°	
	FUNZIONI COMPRESENTI	n°	A servizio Centro Sportivo
	CARATTERI COSTRUTTIVI		
	QUALITA' DEL SERVIZIO		
	STATO DI CONSERVAZIONE	livello	
	STATO MANUTENZIONE AREE PERT.	livello	
	DOTAZIONE DI VERDE	mq. tipologia	Aree piantumate
	FRUIBILITA'		
	UTENZA	n°	
RAPPORTO UTENZA/VANI	n°/mq.		
RAPPORTO UTENZA/SLP	n°/mq.		
RAPPORTO UTENZA/SF	n°/mq.		
FRUIBILITA' COMPLESSIVA	giudizio	Buona	
CONNESSIONI			
BARRIERE ARCHITETTONICHE	Area a norma		
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area)	mq.		
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze)			
TRASPORTO PUBBLICO	di linea scolast.		
PEDONALE	x		
CICLABILE	x		
VIARIA	x		
CONTESTO URBANO	Tessuto consolidato - Località Gaggio		
ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA	Buona		
NOTE GENERALI			
CRITICITA' / GIUDIZIO			

6a.33

AREA SP6a - PARCHEGGIO PUBBLICO  
Gaggio: Via Molino Nuovo  
scala 1:1.000




Foto "A"






Foto "B"



ANALISI	IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO		
	NOME DELLA STRUTTURA	Area Parcheggio	
	LOCALIZZAZIONE	Gaggio: Via Molino Nuovo	
	CATEGORIA	SP6a - Parcheggi pubblici residenziali e per attrezzature	
	TIPOLOGIA	SP6a.33	
	PROPRIETA'	Comunale	
	ENTE GESTIONALE		
	DATI DESCRITTIVI		
	TIPOLOGIA EDILIZIA	Parcheggio	
	ANNO DI COSTRUZIONE		
	MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI		
	INTERVENTI PROGRAMMATI	Ampliamento e riqualificazione	
	DATI PLANIVOLUMETRICI		
	SUPERFICIE FONDIARIA	mq.	564
	SUPERFICIE COPERTA	mq.	
	SUP. LORDA DI PAVIMENTO	mq.	
	SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA	mq.	
	PIANI FUORI TERRA	n°	
	VANI PER SERVIZIO SVOLTO	n°	
	VANI ACCESSORI	n°	
	FUNZIONI COMPRESENTI	n°	A servizio del C.S.E.
	CARATTERI COSTRUTTIVI		
	QUALITA' DEL SERVIZIO		
	STATO DI CONSERVAZIONE	livello	
	STATO MANUTENZIONE AREE PERT.	livello	
	DOTAZIONE DI VERDE	mq. tipologia	
	FRUIBILITA'		
UTENZA	n°	In incremento mediante convenzione a uso pubblico area	
RAPPORTO UTENZA/VANI	n°/mq.	a parcheggio contermine	
RAPPORTO UTENZA/SLP	n°/mq.		
RAPPORTO UTENZA/SF	n°/mq.		
FRUIBILITA' COMPLESSIVA	giudizio	Buona	
CONNESSIONI			
BARRIERE ARCHITETTONICHE	Area a norma		
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area)	mq.		
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze)			
TRASPORTO PUBBLICO	di linea scolast.		
PEDONALE	x		
CICLABILE	x		
VIARIA	x		
CONTESTO URBANO	Tessuto consolidato - Località Gaggio		
ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA	Buona		
NOTE GENERALI			
CRITICITA' / GIUDIZIO			

AREA SP6a - PARCHEGGIO PUBBLICO in previsione  
Gaggio: Via Gaggio  
scala 1:1.000

6a.34



ANALISI			<b>IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO</b>
	NOME DELLA STRUTTURA		Area Parcheggio in previsione
	LOCALIZZAZIONE		Gaggio: Via Gaggio
	CATEGORIA		SP6a - Parcheggi pubblici residenziali e per attrezzature
	TIPOLOGIA		SP6a.34
	PROPRIETA'		Comunale
	ENTE GESTIONALE		
			<b>DATI DESCRITTIVI</b>
	TIPOLOGIA EDILIZIA		Parcheggio
	ANNO DI COSTRUZIONE		
	MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI		
	INTERVENTI PROGRAMMATI		Posti auto recuperati con riqualificazione di via Gaggio
			<b>DATI PLANIVOLUMETRICI</b>
	SUPERFICIE FONDIARIA	mq.	466
	SUPERFICIE COPERTA	mq.	
	SUP. LORDA DI PAVIMENTO	mq.	
	SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA	mq.	
	PIANI FUORI TERRA	n°	
	VANI PER SERVIZIO SVOLTO	n°	
	VANI ACCESSORI	n°	
	FUNZIONI COMPRESENTI	n°	A servizio Centro Sportivo
	CARATTERI COSTRUTTIVI		
			<b>QUALITA' DEL SERVIZIO</b>
	STATO DI CONSERVAZIONE	livello	
	STATO MANUTENZIONE AREE PERT.	livello	
	DOTAZIONE DI VERDE	mq. tipologia	
			<b>FRUIBILITA'</b>
UTENZA	n°		
RAPPORTO UTENZA/VANI	n°/mq.		
RAPPORTO UTENZA/SLP	n°/mq.		
RAPPORTO UTENZA/SF	n°/mq.		
FRUIBILITA' COMPLESSIVA	giudizio		
		<b>CONNESSIONI</b>	
BARRIERE ARCHITETTONICHE			
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area)	mq.		
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze)			
TRASPORTO PUBBLICO	di linea scolast.		
PEDONALE		x	
CICLABILE		x	
VIARIA		x	
CONTESTO URBANO		Località Gaggio	
ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA			
		<b>NOTE GENERALI</b>	
CRITICITA' / GIUDIZIO			

AREA SP11c - PARCHEGGIO PUBBLICO per attività produttive  
Cibroncello: Via Don Luigi Sturzo  
scala 1:1.000

6c.1




Foto "A"



Foto "B"



ANALISI	IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO	
	NOME DELLA STRUTTURA	Area Parcheggio
	LOCALIZZAZIONE	Cibroncello: Via Don Luigi Sturzo
	CATEGORIA	SP6c - Parcheggi pubblici per attività produttive
	TIPOLOGIA	SP6c.1
	PROPRIETA'	Comunale
	ENTE GESTIONALE	
	DATI DESCRITTIVI	
	TIPOLOGIA EDILIZIA	Parcheggio
	ANNO DI COSTRUZIONE	
	MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI	
	INTERVENTI PROGRAMMATI	
	DATI PLANIVOLUMETRICI	
	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 752
	SUPERFICIE COPERTA	mq.
	SUP. LORDA DI PAVIMENTO	mq.
	SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA	mq.
	PIANI FUORI TERRA	n°
	VANI PER SERVIZIO SVOLTO	n°
	VANI ACCESSORI	n°
	FUNZIONI COMPRESENTI	n°
CARATTERI COSTRUTTIVI		
QUALITA' DEL SERVIZIO		
STATO DI CONSERVAZIONE	livello	
STATO MANUTENZIONE AREE PERT.	livello	
DOTAZIONE DI VERDE	mq. tipologia	
FRUIBILITA'		
UTENZA	n°	
RAPPORTO UTENZA/VANI	n°/mq.	
RAPPORTO UTENZA/SLP	n°/mq.	
RAPPORTO UTENZA/SF	n°/mq.	
FRUIBILITA' COMPLESSIVA	giudizio Buona	
CONNESSIONI		
BARRIERE ARCHITETTONICHE	Area da adeguare	
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area)	mq.	
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze)		
TRASPORTO PUBBLICO	di linea scolast.	
PEDONALE	x	
CICLABILE		
VIARIA	x	
CONTESTO URBANO	Tessuto consolidato - Località Cibroncello Inferiore	
ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA	Buona	
NOTE GENERALI		
CRITICITA' / GIUDIZIO	Manutenzione segnaletica orizzontale	



ANALISI	IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO		
	NOME DELLA STRUTTURA	Area Parcheggio	
	LOCALIZZAZIONE	Nibionno: Via Cadorna	
	CATEGORIA	SP6c - Parcheggi pubblici per attività produttive	
	TIPOLOGIA	SP6c.3	
	PROPRIETA'	Comunale	
	ENTE GESTIONALE		
	DATI DESCRITTIVI		
	TIPOLOGIA EDILIZIA	Parcheggio	
	ANNO DI COSTRUZIONE		
	MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI		
	INTERVENTI PROGRAMMATI		
	DATI PLANIVOLUMETRICI		
	SUPERFICIE FONDIARIA	mq.	300
	SUPERFICIE COPERTA	mq.	
	SUP. LORDA DI PAVIMENTO	mq.	
	SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA	mq.	
	PIANI FUORI TERRA	n°	
	VANI PER SERVIZIO SVOLTO	n°	
	VANI ACCESSORI	n°	
	FUNZIONI COMPRESI	n°	
	CARATTERI COSTRUTTIVI		
	QUALITA' DEL SERVIZIO		
	STATO DI CONSERVAZIONE	livello	
	STATO MANUTENZIONE AREE PERT.	livello	
	DOTAZIONE DI VERDE	mq. tipologia	Aiuole da piantumare
	FRUIBILITA'		
UTENZA	n°		
RAPPORTO UTENZA/VANI	n°/mq.		
RAPPORTO UTENZA/SLP	n°/mq.		
RAPPORTO UTENZA/SF	n°/mq.		
FRUIBILITA' COMPLESSIVA	giudizio	Buona	
CONNESSIONI			
BARRIERE ARCHITETTONICHE	Area a norma		
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area)	mq.		
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze)			
TRASPORTO PUBBLICO	di linea scolast.		
PEDONALE	x		
CICLABILE			
VIARIA	x		
CONTESTO URBANO	Tessuto consolidato - Località Nibionno		
ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA	Buona		
NOTE GENERALI			
CRITICITA' / GIUDIZIO			

AREA SP6a - PARCHEGGIO PUBBLICO  
Nibionno: Via Cadorna  
scala 1:1.000

6c.4




Foto "A"



Foto "B"



ANALISI			<b>IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO</b>
	NOME DELLA STRUTTURA		Area Parcheggio
	LOCALIZZAZIONE		Via Cadorna
	CATEGORIA		SP6c - Parcheggi pubblici per attività produttive
	TIPOLOGIA		SP6c.4
	PROPRIETA'		Comunale
	ENTE GESTIONALE		
			<b>DATI DESCRITTIVI</b>
	TIPOLOGIA EDILIZIA		Parcheggio
	ANNO DI COSTRUZIONE		
	MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI		
	INTERVENTI PROGRAMMATI		Riqualificazione in funzione viaria
			<b>DATI PLANIVOLUMETRICI</b>
	SUPERFICIE FONDIARIA	mq.	505
	SUPERFICIE COPERTA	mq.	
	SUP. LORDA DI PAVIMENTO	mq.	
	SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA	mq.	
	PIANI FUORI TERRA	n°	
	VANI PER SERVIZIO SVOLTO	n°	
	VANI ACCESSORI	n°	
	FUNZIONI COMPRESI	n°	
	CARATTERI COSTRUTTIVI		
			<b>QUALITA' DEL SERVIZIO</b>
	STATO DI CONSERVAZIONE	livello	
	STATO MANUTENZIONE AREE PERT.	livello	
	DOTAZIONE DI VERDE	mq. tipologia	
			<b>FRUIBILITA'</b>
UTENZA	n°		
RAPPORTO UTENZA/VANI	n°/mq.		
RAPPORTO UTENZA/SLP	n°/mq.		
RAPPORTO UTENZA/SF	n°/mq.		
FRUIBILITA' COMPLESSIVA	giudizio	Buona	
		<b>CONNESSIONI</b>	
BARRIERE ARCHITETTONICHE			
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area)	mq.		
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze)			
TRASPORTO PUBBLICO	di linea scolast.		
PEDONALE		x	
CICLABILE			
VIARIA		x	
CONTESTO URBANO		Tessuto consolidato - Località Nibionno	
ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA		Buona	
		<b>NOTE GENERALI</b>	
CRITICITA' / GIUDIZIO			

Foto "A"




Foto "B"



AREA SP6c - PARCHEGGIO PUBBLICO per attività produttive  
Gaggio: Via Papa Giovanni XXIII  
scala 1:1.000

6c.5



ANALISI	<b>IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO</b>			
	NOME DELLA STRUTTURA	Area Parcheggio		
	LOCALIZZAZIONE	Gaggio: Via Papa Giovanni XXIII		
	CATEGORIA	SP6c - Parcheggi pubblici per attività produttive		
	TIPOLOGIA	SP6c.5		
	PROPRIETA'	Comunale		
	ENTE GESTIONALE			
	<b>DATI DESCRITTIVI</b>			
	TIPOLOGIA EDILIZIA	Parcheggio		
	ANNO DI COSTRUZIONE			
	MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI			
	INTERVENTI PROGRAMMATI			
	<b>DATI PLANIVOLUMETRICI</b>			
	SUPERFICIE FONDIARIA	mq.	605	
	SUPERFICIE COPERTA	mq.		
	SUP. LORDA DI PAVIMENTO	mq.		
	SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA	mq.		
	PIANI FUORI TERRA	n°		
	VANI PER SERVIZIO SVOLTO	n°		
	VANI ACCESSORI	n°		
	FUNZIONI COMPRESI	n°		
	CARATTERI COSTRUTTIVI			
	<b>QUALITA' DEL SERVIZIO</b>			
	STATO DI CONSERVAZIONE	livello		
	STATO MANUTENZIONE AREE PERT.	livello		
	DOTAZIONE DI VERDE	mq. tipologia		
<b>FRUIBILITA'</b>				
UTENZA	n°			
RAPPORTO UTENZA/VANI	n°/mq.			
RAPPORTO UTENZA/SLP	n°/mq.			
RAPPORTO UTENZA/SF	n°/mq.			
FRUIBILITA' COMPLESSIVA	giudizio	Buona		
<b>CONNESSIONI</b>				
BARRIERE ARCHITETTONICHE	Area a norma			
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area)	mq.			
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze)				
TRASPORTO PUBBLICO	di linea scolast.			
PEDONALE	x			
CICLABILE				
VIARIA	x			
CONTESTO URBANO	Tessuto consolidato - Località Gaggio			
ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA	Buona			
<b>NOTE GENERALI</b>				
CRITICITA' / GIUDIZIO				

Foto "A"




Foto "B"



AREA SP6c - PARCHEGGIO PUBBLICO per attività produttive  
Gaggio: Via Gaggio  
scala 1:1.000


6c.6



ANALISI			<b>IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO</b>
	NOME DELLA STRUTTURA		Area Parcheggio
	LOCALIZZAZIONE		Gaggio: Via Gaggio
	CATEGORIA		SP6c - Parcheggi pubblici per attività produttive
	TIPOLOGIA		SP6c.6
	PROPRIETA'		Comunale
	ENTE GESTIONALE		
			<b>DATI DESCRITTIVI</b>
	TIPOLOGIA EDILIZIA		Parcheggio
	ANNO DI COSTRUZIONE		
	MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI		
	INTERVENTI PROGRAMMATI		
			<b>DATI PLANIVOLUMETRICI</b>
	SUPERFICIE FONDIARIA	mq.	2850
	SUPERFICIE COPERTA	mq.	
	SUP. LORDA DI PAVIMENTO	mq.	
	SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA	mq.	
	PIANI FUORI TERRA	n°	
	VANI PER SERVIZIO SVOLTO	n°	
	VANI ACCESSORI	n°	
	FUNZIONI COMPRESI	n°	
CARATTERI COSTRUTTIVI			
		<b>QUALITA' DEL SERVIZIO</b>	
STATO DI CONSERVAZIONE	livello		
STATO MANUTENZIONE AREE PERT.	livello		
DOTAZIONE DI VERDE	mq. tipologia	Aiuole da piantumare	
		<b>FRUIBILITA'</b>	
UTENZA	n°		
RAPPORTO UTENZA/VANI	n°/mq.		
RAPPORTO UTENZA/SLP	n°/mq.		
RAPPORTO UTENZA/SF	n°/mq.		
FRUIBILITA' COMPLESSIVA	giudizio	Buona	
		<b>CONNESSIONI</b>	
BARRIERE ARCHITETTONICHE		Carente posti auto deputati	
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area)	mq.		
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze)			
TRASPORTO PUBBLICO	di linea scolast.		
PEDONALE		x	
CICLABILE			
VIARIA		x	
CONTESTO URBANO		Tessuto consolidato - Località Gaggio	
ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA			
		<b>NOTE GENERALI</b>	
CRITICITA' / GIUDIZIO		Manutenzione segnaletica orizzontale	

AREA SP6c - PARCHEGGIO PUBBLICO per attiv. prod. di progetto  
Nibionno: Via Cadorna  
scala 1:2.000


6c.7



ANALISI	IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO	
	NOME DELLA STRUTTURA	Area Parcheggio in previsione
	LOCALIZZAZIONE	Nibionno: Via Cadorna
	CATEGORIA	SP6c - Parcheggi pubblici per attività produttive
	TIPOLOGIA	SP6c.7
	PROPRIETA'	Comunale
	ENTE GESTIONALE	
	DATI DESCRITTIVI	
	TIPOLOGIA EDILIZIA	Parcheggio
	ANNO DI COSTRUZIONE	In corso di attuazione
	MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI	
	INTERVENTI PROGRAMMATI	
	DATI PLANIVOLUMETRICI	
	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 196
	SUPERFICIE COPERTA	mq.
	SUP. LORDA DI PAVIMENTO	mq.
	SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA	mq.
	PIANI FUORI TERRA	n°
	VANI PER SERVIZIO SVOLTO	n°
	VANI ACCESSORI	n°
	FUNZIONI COMPRESI	n°
CARATTERI COSTRUTTIVI		
QUALITA' DEL SERVIZIO		
STATO DI CONSERVAZIONE	livello	
STATO MANUTENZIONE AREE PERT.	livello	
DOTAZIONE DI VERDE	mq. tipologia	
FRUIBILITA'		
UTENZA	n°	
RAPPORTO UTENZA/VANI	n°/mq.	
RAPPORTO UTENZA/SLP	n°/mq.	
RAPPORTO UTENZA/SF	n°/mq.	
FRUIBILITA' COMPLESSIVA	giudizio	
CONNESSIONI		
BARRIERE ARCHITETTONICHE		
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area)	mq.	
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze)		
TRASPORTO PUBBLICO	di linea scolast.	
PEDONALE		
CICLABILE		
VIARIA		
CONTESTO URBANO	Località Nibionno	
ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA		
NOTE GENERALI		
CRITICITA' / GIUDIZIO	Spazi pubblici che saranno integrati con gli interventi in adempimento all'ambito di sistema AS3	


AREA SP6c - PARCHEGGIO PUBBLICO per attiv. prod. di progetto  
Nibionno: Via Cadorna  
scala 1:2.000

6c.8



ANALISI	IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO		
	NOME DELLA STRUTTURA	Area Parcheggio in previsione	
	LOCALIZZAZIONE	Nibionno: Via Cadorna	
	CATEGORIA	SP6c - Parcheggi pubblici per attività produttive	
	TIPOLOGIA	SP6c.8	
	PROPRIETA'	Comunale	
	ENTE GESTIONALE		
	DATI DESCRITTIVI		
	TIPOLOGIA EDILIZIA	Parcheggio	
	ANNO DI COSTRUZIONE	In corso di attuazione - P.I.P.	
	MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI		
	INTERVENTI PROGRAMMATI		
	DATI PLANIVOLUMETRICI		
	SUPERFICIE FONDIARIA	mq.	2172
	SUPERFICIE COPERTA	mq.	
	SUP. LORDA DI PAVIMENTO	mq.	
	SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA	mq.	
	PIANI FUORI TERRA	n°	
	VANI PER SERVIZIO SVOLTO	n°	
	VANI ACCESSORI	n°	
	FUNZIONI COMPRESI	n°	
	CARATTERI COSTRUTTIVI		
	QUALITA' DEL SERVIZIO		
	STATO DI CONSERVAZIONE	livello	
	STATO MANUTENZIONE AREE PERT.	livello	
	DOTAZIONE DI VERDE	mq. tipologia	Aiuole piantumate
FRUIBILITA'			
UTENZA	n°		
RAPPORTO UTENZA/VANI	n°/mq.		
RAPPORTO UTENZA/SLP	n°/mq.		
RAPPORTO UTENZA/SF	n°/mq.		
FRUIBILITA' COMPLESSIVA	giudizio	Buona	
CONNESSIONI			
BARRIERE ARCHITETTONICHE	Area a norma		
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area)	mq.		
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze)			
TRASPORTO PUBBLICO	di linea scolast.		
PEDONALE	x		
CICLABILE			
VIARIA	x		
CONTESTO URBANO	Tessuto consolidato - Località Nibionno		
ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA	Buona		
NOTE GENERALI			
CRITICITA' / GIUDIZIO			

Foto "A"



AREA SP6c - PARCHEGGIO PUBBLICO per attiv. prod. di previsione  
Nibionno: Via Cadorna  
scala 1:2.000

6c.9



ANALISI	IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO	
	NOME DELLA STRUTTURA	Area Parcheggio in previsione
	LOCALIZZAZIONE	Nibionno: Via Cadorna
	CATEGORIA	SP6c - Parcheggi pubblici per attività produttive
	TIPOLOGIA	SP6c.9
	PROPRIETA'	Comunale
	ENTE GESTIONALE	
	DATI DESCRITTIVI	
	TIPOLOGIA EDILIZIA	Parcheggio di previsione
	ANNO DI COSTRUZIONE	
	MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI	
	INTERVENTI PROGRAMMATI	
	DATI PLANIVOLUMETRICI	
	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 1172
	SUPERFICIE COPERTA	mq.
	SUP. LORDA DI PAVIMENTO	mq.
	SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA	mq.
	PIANI FUORI TERRA	n°
	VANI PER SERVIZIO SVOLTO	n°
	VANI ACCESSORI	n°
	FUNZIONI COMPRESI	n°
CARATTERI COSTRUTTIVI		
QUALITA' DEL SERVIZIO		
STATO DI CONSERVAZIONE	livello	
STATO MANUTENZIONE AREE PERT.	livello	
DOTAZIONE DI VERDE	mq. tipologia	
FRUIBILITA'		
UTENZA	n°	
RAPPORTO UTENZA/VANI	n°/mq.	
RAPPORTO UTENZA/SLP	n°/mq.	
RAPPORTO UTENZA/SF	n°/mq.	
FRUIBILITA' COMPLESSIVA	giudizio	
CONNESSIONI		
BARRIERE ARCHITETTONICHE		
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area)	mq.	
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze)		
TRASPORTO PUBBLICO	di linea scolast.	
PEDONALE		
CICLABILE		
VIARIA		
CONTESTO URBANO	Località Nibionno	
ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA		
NOTE GENERALI		
CRITICITA' / GIUDIZIO		

AREA SP7 - IMPIANTO TECNOLOGICO - antenna per telefonia  
Nibionno: traversa di Via Kennedy  
Scala 1:1.000

7.2




Foto "A"



ANALISI	IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO	
	NOME DELLA STRUTTURA	Impianto telefonia mobile
	LOCALIZZAZIONE	Nibionno: traversa di via J.F. Kennedy
	CATEGORIA	SP7 - Impianti tecnologici
	TIPOLOGIA	SP7.2
	PROPRIETA'	Comunale
	ENTE GESTIONALE	
	DATI DESCRITTIVI	
	TIPOLOGIA EDILIZIA	Impianto telefonia mobile
	ANNO DI COSTRUZIONE	
	MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI	
	INTERVENTI PROGRAMMATI	
	DATI PLANIVOLUMETRICI	
	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 37
	SUPERFICIE COPERTA	mq.
	SUP. LORDA DI PAVIMENTO	mq.
	SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA	mq.
	PIANI FUORI TERRA	n°
	VANI PER SERVIZIO SVOLTO	n°
	VANI ACCESSORI	n°
	FUNZIONI COMPRESI	n°
CARATTERI COSTRUTTIVI		
QUALITA' DEL SERVIZIO		
STATO DI CONSERVAZIONE	livello	
STATO MANUTENZIONE AREE PERT.	livello	
DOTAZIONE DI VERDE	mq. tipologia	
FRUIBILITA'		
UTENZA	n°	
RAPPORTO UTENZA/VANI	n°/mq.	
RAPPORTO UTENZA/SLP	n°/mq.	
RAPPORTO UTENZA/SF	n°/mq.	
FRUIBILITA' COMPLESSIVA	giudizio	
CONNESSIONI		
BARRIERE ARCHITETTONICHE		
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area)	mq.	
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze)		
TRASPORTO PUBBLICO	di linea scolast.	
PEDONALE		
CICLABILE		
VIARIA		
CONTESTO URBANO	Località Tabiago	
ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA		
NOTE GENERALI		
CRITICITA' / GIUDIZIO		

AREA SP7 - IMPIANTO TECNOLOGICO - Piazzola Racc. Diff. Rifiuti  
Via Don L. Sturzo - Loc. Cibroncello Inferiore  
scala 1:1.000

7.3




Foto "A"



ANALISI	IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO	
	NOME DELLA STRUTTURA	Piazzola raccolta differenziata rifiuti
	LOCALIZZAZIONE	Cibroncello: Via Don Luigi Sturzo
	CATEGORIA	SP7 - Impianti tecnologici
	TIPOLOGIA	SP7.3
	PROPRIETA'	Comunale
	ENTE GESTIONALE	
	DATI DESCRITTIVI	
	TIPOLOGIA EDILIZIA	
	ANNO DI COSTRUZIONE	
	MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI	
	INTERVENTI PROGRAMMATI	
	DATI PLANIVOLUMETRICI	
	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 5330
	SUPERFICIE COPERTA	mq. 518
	SUP. LORDA DI PAVIMENTO	mq.
	SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA	mq.
	PIANI FUORI TERRA	n°
	VANI PER SERVIZIO SVOLTO	n°
	VANI ACCESSORI	n°
	FUNZIONI COMPRESI	n°
CARATTERI COSTRUTTIVI		
QUALITA' DEL SERVIZIO		
STATO DI CONSERVAZIONE	livello	
STATO MANUTENZIONE AREE PERT.	livello	
DOTAZIONE DI VERDE	mq. tipologia	
FRUIBILITA'		
UTENZA	n°	
RAPPORTO UTENZA/VANI	n°/mq.	
RAPPORTO UTENZA/SLP	n°/mq.	
RAPPORTO UTENZA/SF	n°/mq.	
FRUIBILITA' COMPLESSIVA	giudizio	
CONNESSIONI		
BARRIERE ARCHITETTONICHE		
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area)	mq.	
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze)		
TRASPORTO PUBBLICO	di linea scolast.	
PEDONALE		
CICLABILE		
VIARIA	x	
CONTESTO URBANO	Località Cibroncello Inferiore	
ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA	Buona	
NOTE GENERALI		
CRITICITA' / GIUDIZIO		

AREA SP7 - IMPIANTO TECNOLOGICO - antenna per telefonia  
Nibionno: Via Cadorna  
Scala 1:1.000

7.4




Foto "A"



ANALISI	IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO	
	NOME DELLA STRUTTURA	Impianto telefonia mobile
	LOCALIZZAZIONE	Nibionno: Via Cadorna
	CATEGORIA	SP7 - Impianti tecnologici
	TIPOLOGIA	SP7.4
	PROPRIETA'	Comunale
	ENTE GESTIONALE	
	DATI DESCRITTIVI	
	TIPOLOGIA EDILIZIA	Impianto telefonia mobile
	ANNO DI COSTRUZIONE	
	MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI	
	INTERVENTI PROGRAMMATI	
	DATI PLANIVOLUMETRICI	
	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 123
	SUPERFICIE COPERTA	mq.
	SUP. LORDA DI PAVIMENTO	mq.
	SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA	mq.
	PIANI FUORI TERRA	n°
	VANI PER SERVIZIO SVOLTO	n°
	VANI ACCESSORI	n°
	FUNZIONI COMPRESENTI	n°
CARATTERI COSTRUTTIVI		
QUALITA' DEL SERVIZIO		
STATO DI CONSERVAZIONE	livello	
STATO MANUTENZIONE AREE PERT.	livello	
DOTAZIONE DI VERDE	mq. tipologia	
FRUIBILITA'		
UTENZA	n°	
RAPPORTO UTENZA/VANI	n°/mq.	
RAPPORTO UTENZA/SLP	n°/mq.	
RAPPORTO UTENZA/SF	n°/mq.	
FRUIBILITA' COMPLESSIVA	giudizio	
CONNESSIONI		
BARRIERE ARCHITETTONICHE		
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area)	mq.	
DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze)		
TRASPORTO PUBBLICO	di linea scolast.	
PEDONALE		
CICLABILE		
VIARIA		
CONTESTO URBANO	Località Nibionno -	
ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA		
NOTE GENERALI		
CRITICITA' / GIUDIZIO		